

Betriebsanleitung - DE Operating manual - EN

Version 1.6.4

Metallbandsäge Metal band saw





3300182











1	Sich	erheit					
	1.1	Typschilder					
	1.2	Sicherheitshinweise (Warnhinweise)	8				
		1.2.1 Gefahren-Klassifizierung					
		1.2.2 Weitere Piktogramme					
	1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung					
	1.4	Gefahren, die von der Metallbandsäge ausgehen können					
	1.5	Qualifikation des Personals					
		1.5.1 Zielgruppe					
		1.5.2 Autorisierte Personen					
	1.6	Sicherheitsmaßnahmen während des Betriebs					
	1.7	Sicherheitseinrichtungen					
		1.7.1 Sägebügel					
	1.8	Verbots-, Gebots- und Warnschilder					
	1.9	Sicherheitsüberprüfung					
	1.10	Körperschutzmittel					
	1.11	Sicherheit während des Betriebs					
	1.12	Sicherheit bei der Instandhaltung					
		1.12.1 Abschalten und Sichern der Metallbandsäge					
		1.12.2 Verwenden von Hebezeugen					
		1.12.3 Mechanische Wartungsarbeiten					
	1.13	Unfallbericht					
	1.14	Elektrik					
	1.15	Prüffristen	17				
2	Tech	Technische Daten					
	2.1	Elektrischer Anschluss	18				
	2.2	Allgemein	18				
	2.3	Abmessungen	18				
	2.4	Sägebandgeschwindigkeit	18				
	2.5	Umgebungsbedingungen	18				
	2.6	Betriebsmittel	18				
	2.8	Emissionen	19				
	2.7	Kühlmittelpumpe					
3	Anli	eferung, Innerbetrieblicher Transport, Montage und Inbetriebnahme					
•		Hinweise zu Transport, Aufstellung, Inbetriebnahme	2 ²				
	0.1	3.1.1 Allgemeine Gefahren beim innerbetrieblichen Transport					
	3.2	Lieferumfang					
	3.3	Lagerung					
	3.4	Aufstellen und Montieren					
	0.4	3.4.1 Anforderungen an den Aufstellort					
	3.5	Montieren					
	0.0	3.5.1 Räder					
		3.5.2 Standfuss und Transportgriff					
		3.5.3 Materialanschlag					
		3.5.4 Transportsicherung					
	3.6	Erste Inbetriebnahme					
	3.7	Prüfungen					
		3.7.1 Richtung der Sägezähne					
		3.7.2 Kontrolle Bandführungsrollen					
		3.7.3 Bandführungslager Sägeband					
		3.7.4 Sägebandspannung					
		3.7.5 Stromversorgung	25				



4	Real	enung			
	4.1	Bedien- und Anzeigeelemente S181	26		
	4.2	Bedien- und Anzeigeelemente S181G	27		
	4.3	Sicherheit	27		
	4.4	Werkstück einlegen	28		
		4.4.1 Spannkapazität erhöhen	29		
	4.5	Sägebandführung einstellen	29		
	4.6	Sägebandgeschwindigkeit	30		
		4.6.1 Einstellen der Sägebandgeschwindigkeit - S181	30		
		4.6.2 Geschwindigkeitstabelle S181	30		
		4.6.3 Einstellen der Sägebandgeschwindigkeit - S181G	31		
	4.7	Sägebandgeschwindigkeiten	31		
	4.8	Kühlmitteleinrichtung	31		
	4.9	Metallbandsäge einschalten	32		
		4.9.1 Endlagenschalter	32		
	4.10	Hydraulischer Vorschub	32		
		4.10.1 Sägebügeldruck	33		
_	Incto	andhaltuna			
5		andhaltung Sicherheit	24		
	5.1		_		
		5.1.1 Vorbereitung			
	.				
	5.2	Inspektion und Wartung			
	5.3	Instandsetzung			
		5.3.1 Kundendiensttechniker	43		
6	Stör	ungen			
	6.1	Störungen an der Metallbandsäge	44		
7	Anha	and			
•	7.1	Urheberrecht	45		
	7.2	Terminologie/Glossar			
	7.3	Änderungsinformationen Betriebsanleitung			
	7.3 7.4	Mangelhaftungsansprüche / Garantie			
	7.5	Entsorgungshinweis / Wiederverwertungsmöglichkeiten: 46			
	7.5	7.5.1 Außerbetriebnehmen			
		7.5.1 Auserbetriebnenmen			
		7.5.3 Entsorgung des Altgerätes			
		7.5.4 Entsorgung der elektrischen und elektronischen Komponenten			
		7.5.5 Entsorgung der Schmiermittel und Kühlschmierstoffe			
	7.6	Entsorgung über kommunale Sammelstellen			
	7.7	Produktbeobachtung			
_		•			
1	Safe				
	1.1	Rating plates			
	1.2	Safety instructions (warning notes)			
		1.2.1 Classification of hazards			
		1.2.2 Other pictograms	52		
	1.3	Intended use	53		
	1.4	Possible dangers caused by the metal band saw	53 54		
	_	Possible dangers caused by the metal band saw	53 54		
	1.4	Possible dangers caused by the metal band saw	53 54 54		
	1.4	Possible dangers caused by the metal band saw	535454		
	1.4	Possible dangers caused by the metal band saw			
	1.4 1.5	Possible dangers caused by the metal band saw Qualification of personnel 1.5.1 Target group 1.5.2 Authorized personnel Safety measures during operation Safety devices			
	1.4 1.5	Possible dangers caused by the metal band saw			

S181_S181G_DE_GBIVZ.fm



	1.9	Safety check	57
	1.10	Individual protection gear	58
	1.11	Safety during operation	58
	1.12	Safety during maintenance	59
		1.12.1 Disconnecting and securing the metal band saw	59
		1.12.2 Using lifting equipment	
		1.12.3 Mechanical maintenance work	59
	1.13	Accident report	59
	1.14	Electrical system	59
2	Tech	nnical data	
	2.1	Electrical connection	60
	2.2	General	60
	2.3	Dimensions	60
	2.4	Speed of saw belt	60
	2.5	Environmental conditions	
	2.6	Operating material	
	2.8	Emissions	
	2.7	Coolant pump	
•			
3		very, interdepartmental transport, assembly and commissioning	00
	3.1	Notes on transport, installation, commissioning	
	0.0	3.1.1 General risks during internal transport	
	3.2	Scope of delivery	
	3.3	Storage	
	3.4	Installation and assembly	
		3.4.1 Requirements regarding the installation site	
	3.5	Assembly	
		3.5.1 Wheels	
		3.5.2 Machine stand and transport handle	
		3.5.3 Material stop	
	0.0	3.5.4 Transportation lock	
	3.6	First commissioning	
	3.7	Checks	
		3.7.1 Direction of the saw teeth	
		3.7.2 Inspecting the belt guide pulleys	
		3.7.4 Tension of the saw blade	
		3.7.5 Power supply	
	_		
4	•	ration	07
	4.1	Control and indicating elements S181	
	4.2	Control and indicating elements S181G	
	4.3	Safety	
	4.4	Inserting the workpiece	
		4.4.1 Increasing the holding capacity	
	4.5	Adjusting the saw belt guide	
	4.6	Speed of saw belt	
		4.6.1 Adjusting the speed of the saw belt - S181	
		4.6.2 Speed table S181	
	4 =	4.6.3 Adjusting the speed of the saw belt - S181G	
	4.7	Saw belt speeds	
	4.8	Coolant equipment	
	4.9	Starting the metal band saw	
	4 4 6	4.9.1 End stop switch	
	4.10	Hydraulic feed	73



		4.10.1 Saw arch pressure	/4
5	Mair	ntenance	
	5.1	Safety	75
		5.1.1 Preparation	75
		5.1.2 Restarting	76
	5.2	Inspection and maintenance	76
	5.3	Repair	84
		5.3.1 Customer service technician	84
6	Malf	unctions	
	6.1	Malfunctions on the metal band saw	85
7	Арр	endix	
	7.1	Copyright	86
	7.2	Terminology/Glossary	86
	7.3	Change information operating manual	
	7.4	Liability claims for defects / warranty	87
	7.5	Note regarding disposal / options to reuse:	87
		7.5.1 Decommissioning	
		7.5.2 Disposal of the packaging of new devices	
		7.5.3 Disposing of the old device	88
		7.5.4 Disposal of electrical and electronic components	88
		7.5.5 Disposal of lubricants and coolants	89
	7.6	Disposal via municipal collection	89
	7.7	Product follow-up	89
8	Ersa	atzteile - Spare parts	
	8.1	Ersatzteilbestellung - Ordering spare parts	91
	8.2	Hotline Ersatzteile - Spare parts Hotline	91
	8.3	Service Hotline	91
	8.4	S181 - Ersatzteile - Spare parts	92
		8.4.1 Ersatzteilzeichnung - Explosion drawing 1	92
		8.4.2 Ersatzteilzeichnung - Explosion drawing 2	93
		8.4.3 Ersatzteilliste - Spare parts list - S181	94
	8.5	S181 G - Ersatzteile - Spare parts	100
		8.5.1 Ersatzteilzeichnung 1 - Explosion drawing 1	100
		8.5.2 Ersatzteilzeichnung 2 - Explosion drawing 2	101
		8.5.3 Ersatzteilzeichnung Getriebe 712 AGN - Spare parts drawing gear 712 AGN	
		8.5.4 Ersatzteilzeichnung Getriebe 712 G - Spare parts drawing gear 712 G	
		8.5.5 Ersatzteilliste - Spare parts list - S181G	
	8.6	Schaltplan - Wiring diagram	110



Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf eines Produktes von OPTIMUM.

OPTIMUM Metallbearbeitungsmaschinen bieten ein Höchstmaß an Qualität, technisch optimale Lösungen und überzeugen durch ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ständige Weiterentwicklungen und Produktinnovationen gewähren jederzeit einen aktuellen Stand an Technik und Sicherheit.

Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und machen Sie sich mit der Maschine vertraut. Stellen Sie auch sicher, dass alle Personen, die die Maschine bedienen, immer vorher die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig im Bereich der Maschine auf.

Informationen

Die Bedienungsanleitung enthält Angaben zur sicherheitsgerechten und sachgemäßen Installation, Bedienung und Wartung der Maschine. Die ständige Beachtung aller in diesem Handbuch enthaltenen Hinweise gewährleistet die Sicherheit von Personen und der Maschine.

Das Handbuch legt den Bestimmungszweck der Maschine fest und enthält alle erforderlichen Informationen zu deren wirtschaftlichen Betrieb sowie deren langer Lebensdauer.

Im Abschnitt Wartung sind alle Wartungsarbeiten und Funktionsprüfungen beschrieben, die vom Benutzer regelmäßig durchgeführt werden müssen.

Die im vorliegenden Handbuch vorhandenen Abbildungen und Informationen können gegebenenfalls vom aktuellen Bauzustand Ihrer Maschine abweichen. Als Hersteller sind wir ständig um eine Verbesserung und Erneuerung der Produkte bemüht, deshalb können Veränderungen vorgenommen werden, ohne dass diese vorher angekündigt werden. Die Abbildungen der Maschine können sich in einigen Details von den Abbildungen in dieser Anleitung unterscheiden, dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Bedienbarkeit der Maschine.

Aus den Angaben und Beschreibungen können deshalb keine Ansprüche hergeleitet werden. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor!

Ihre Anregungen hinsichtlich dieser Betriebsanleitung sind ein wichtiger Beitrag zur Optimierung unserer Arbeit, die wir unseren Kunden bieten. Wenden Sie sich bei Fragen oder im Falle von Verbesserungsvor-schlägen an unseren Service.

Sollten Sie nach dem Lesen dieser Betriebsanleitung noch Fragen haben oder können Sie ein Problem nicht mit Hilfe dieser Betriebsanleitung lösen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder direkt mit OPTIMUM in Verbindung.

Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr.- Robert - Pfleger - Str. 26

D-96103 Hallstadt

Fax (+49)0951 / 96555 - 888

Mail: info@optimum-maschinen.de Internet: www.optimum-maschinen.de

6



1 Sicherheit

Konventionen der Darstellung

R	gibt zusätzliche Hinweise	
→ fordert Sie zum Handeln auf		
•	Aufzählungen	

Dieser Teil der Betriebsanleitung

- erklärt Ihnen die Bedeutung und die Verwendung der in dieser Betriebsanleitung verwendeten Warnhinweise,
- legt die bestimmungsgemäße Verwendung der Metallbandsäge fest,
- weist Sie auf Gefahren hin, die bei Nichtbeachtung dieser Anleitung für Sie und andere Personen entstehen könnten,
- O informiert Sie darüber, wie Gefahren zu vermeiden sind.

Beachten Sie ergänzend zur Betriebsanleitung

- O die zutreffenden Gesetze und Verordnungen,
- O die gesetzlichen Bestimmungen zur Unfallverhütung,
- O die Verbots-, Warn- und Gebotsschilder sowie die Warnhinweise an der Metallbandsäge.

Bei der Installation, Bedienung, Wartung und Reparatur der Metallbandsäge sind die Europäischen Normen zu beachten.

Für die noch nicht in das jeweilige nationale Landesrecht umgesetzten Europäischen Normen sind die noch gültigen landesspezifischen Vorschriften anzuwenden.

Falls erforderlich, müssen vor der Inbetriebnahme der Metallbandsäge entsprechende Maßnahmen zur Einhaltung der landesspezifischen Vorschriften ergriffen werden.

Bewahren Sie die Dokumentation stets in der Nähe der Metallbandsäge auf.

INFORMATION

Können Sie Probleme nicht mit Hilfe dieser Betriebsanleitung lösen, fragen Sie an bei:

Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr. Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

E-Mail: info@optimum-maschinen.de

7

1.1 Typschilder





S181_S181G_DE_1.fm



1.2 Sicherheitshinweise (Warnhinweise)

1.2.1 Gefahren-Klassifizierung

Wir teilen die Sicherheitshinweise in verschiedene Stufen ein. Die untenstehende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die Zuordnung von Symbolen (Piktogrammen) und Signalwörtern zu der konkreten Gefahr und den (möglichen) Folgen.

Piktogramm Signalwort		Definition/Folgen
^	GEFAHR!	Unmittelbare Gefährlichkeit, die zu einer ernsten Verletzung von Personen oder zum Tode führen wird.
<u>!\</u>	WARNUNG!	Risiko: eine Gefährlichkeit könnte zu einer ernsten Verletzung von Personen oder zum Tode führen.
	VORSICHT!	Gefährlichkeit oder unsichere Verfahrensweise, die zu einer Verletzung von Personen oder einen Eigentumsschaden führen könnte.
	ACHTUNG!	Situation, die zu einer Beschädigung der Maschine und des Produkts sowie zu sonstigen Schäden führen könnte. Kein Verletzungsrisiko für Personen.
		Anwendungstips und andere wichtige/nützliche Informationen und Hinweise.
O	INFORMATION	Keine gefährlichen oder schadenbringenden Folgen für Personen oder Sachen.

Wir ersetzen bei konkreten Gefahren das Piktogramm



allgemeine Gefahr



durch eine Warnung vor



Handverletzungen,



gefährlicher elektrischer Spannung,



rotierenden Teilen.

1.2.2 Weitere Piktogramme



Warnung Rutschgefahr!



Warnung Stolpergefahr!



Warnung heiße Oberfläche!



Warnung biologische Gefährdung!

S181_S181G_DE_1.fm





Warnung vor automatischem Anlauf!



Warnung Kippgefahr!



Warnung schwebende Lasten!



Einschalten verboten!



Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen!



Netzstecker ziehen!



Schutzbrille tragen!



Schutzhandschuhe tragen!



Sicherheitsschuhe tragen!



Schutzanzug tragen!



Gehörschutz tragen!



Achten Sie auf den Schutz der Umwelt!



Adresse des Ansprechpartners

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Einsatz

WARNUNG!

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung der Metallbandsäge



- O entstehen Gefahren für das Personal,
- O werden die Maschine und weitere Sachwerte des Betreibers gefährdet,
- O kann die Funktion der Maschine beeinträchtigt sein.

Die Maschine ist für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeter Umgebung konstruiert und gebaut.

Die Maschine ist für das Sägen von kaltem Metall, Guß- und Kunststoffen, oder anderen nicht gesundheitsgefährlichen oder nicht stauberzeugenden Werkstoffen konstruiert und gebaut.

Mit der Metallbandsäge darf kein Holz bearbeitet werden.

Die Form der Werkstücke muss so gestaltet sein, dass ein sicheres Einspannen im Maschinenschraubstock gegeben und ein Herausspringen des Werkstücks während dem Sägevorgang ausgeschlossen ist.

Die Metallbandsäge darf nur in trockenen und belüfteten Räumen aufgestellt und betrieben

Wird die Metallbandsäge anders als oben angeführt eingesetzt, ohne Genehmigung der Firma Verwendung nicht Optimum Maschinen Germany GmbH verändert, wird die Metallbandsäge nicht mehr bestim- mehr bestim- bestimungsgem mungsgemäß eingesetzt.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aufgrund einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung.

S181_



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass durch nicht von der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH genehmigte konstruktive, technische oder verfahrenstechnische Änderungen auch die Garantie erlischt.


Teil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist, dass Sie

- O die Grenzen der Metallbandsäge einhalten,
- O die Betriebsanleitung beachten,
- O die Inspektions- und Wartungsanweisungen einhalten.
- Technische Daten auf Seite 18

Für das Erreichen der erforderlichen Schnittleistung und Winkeltoleranz ist die richtige Wahl des Sägebands, Vorschubs, Schnittdrucks, der Schnittgeschwindigkeit und des Kühlmittels von entscheidender Bedeutung.

WARNUNG!

Schwerste Verletzungen.





1.4 Gefahren, die von der Metallbandsäge ausgehen können.

Die Metallbandsäge wurde einer Sicherheitsprüfung (Gefährdungsanalyse mit Risikobeurteilung) unterzogen. Die auf dieser Analyse aufbauende Konstruktion und Ausführung entsprechen dem Stand der Technik.

Dennoch bleibt noch ein Restrisiko bestehen, denn die Metallbandsäge arbeitet mit,

- O elektrischen Spannungen und Strömen,
- O einem umlaufendem Metallbandsägeblatt.

Das Risiko für die Gesundheit von Personen durch diese Gefährdungen haben wir konstruktiv und durch Sicherheitstechnik minimiert.

Bei Bedienung und Instandhaltung der Metallbandsäge durch nicht ausreichend qualifiziertes Personal können durch falsche Bedienung oder unsachgemäße Instandhaltung Gefahren von der Metallbandsäge ausgehen.

INFORMATION

Alle Personen, die mit der Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung zu tun haben, müssen



- O die erforderliche Qualifikation besitzen,
- O diese Betriebsanleitung genau beachten.

Trennen Sie die Metallbandsäge immer von der elektrischen Stromversorgung, wenn Sie Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten vornehmen.

WARNUNG!

Die Metallbandsäge darf nur mit funktionierenden Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.



Schalten Sie die Metallbandsäge sofort ab, wenn Sie feststellen, dass eine Sicherheitseinrichtung fehlerhaft oder demontiert ist!

Alle betreiberseitigen Zusatzanlagen müssen mit den vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet sein.

Sie als Betreiber sind dafür verantwortlich!

Sicherheitseinrichtungen auf Seite 13

S181_S181G_DE_1.fm





1.5.1 Zielgruppe

Dieses Handbuch wendet sich an

- O die Betreiber.
- O die Bediener,
- O das Personal für Instandhaltungsarbeiten.

Deshalb beziehen sich die Warnhinweise sowohl auf die Bedienung als auch auf die Instandhaltung der Metallbandsäge.

Legen Sie klar und eindeutig fest, wer für die verschiedenen Tätigkeiten an der Maschine (Bedienen, Warten und Instandsetzen) zuständig ist.

Unklare Kompetenzen sind ein Sicherheitsrisiko!

Ziehen Sie den Netzstecker der Metallbandsäge stets ab. Dadurch verhindern Sie den Betrieb durch Unbefugte.



In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgeführten Qualifikationen der Personen für die verschiedenen Aufgaben benannt:

Bediener

Der Bediener wurde in einer Unterweisung durch den Betreiberüber die ihm übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet. Aufgaben, die über die Bedienung im Normalbetrieb hinausgehen, darf der Bediener nur ausführen, wenn dies in dieser Anleitung angegeben ist und der Betreiber ihn ausdrücklich damit betraut hat.

Elektrofachkraft

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermei-

Die Elektrofachkraft ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

Fachpersonal

Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

Unterwiesene Person

Die unterwiesene Person wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet.



1.5.2 Autorisierte Personen

WARNUNG!

Bei unsachgemäßem Bedienen und Warten der Metallbandsäge entstehen Gefahren für Menschen, Sachen und Umwelt.



Nur autorisierte Personen dürfen an der Metallbandsäge arbeiten!

Autorisierte Personen für die Bedienung und Instandhaltung sind die eingewiesenen und geschulten Fachkräfte des Betreibers und des Herstellers.

Der Betreiber muss

- O das Personal schulen,
- O das Personal in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal jährlich) unterweisen über
 - alle die Maschine betreffenden Sicherheitsvorschriften,
 - die Bedienung,
 - die anerkannten Regeln der Technik,
- O den Kenntnisstand des Personals prüfen,
- O die Schulungen/Unterweisungen dokumentieren,
- O die Teilnahme an den Schulungen/Unterweisungen durch Unterschrift bestätigen lassen,
- O kontrollieren, ob das Personal sicherheits- und gefahrenbewußt arbeitet und die Betriebsanleitung beachtet.

Der Bediener muss

- O eine Ausbildung über den Umgang mit der Metallbandsäge erhalten haben,
- O die Funktion und Wirkungsweise kennen,
- O vor der Inbetriebnahme
 - die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben,
 - mit allen Sicherheitseinrichtungen und -vorschriften vertraut sein.

Für Arbeiten an folgenden Maschinenteilen gelten zusätzliche Anforderungen:

O Elektrische Bauteile oder Betriebsmittel:

Nur eine Elektrofachkraft oder Leitung und Aufsicht durch eine Elektrofachkraft.

Vor der Durchführung von Arbeiten an elektrischen Bauteilen oder Betriebsmitteln sind folgende Maßnahmen in der angegebenen Reihenfolge durchzuführen.

- Allpolig abschalten
- O Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit pr

 üfen

1.6 Sicherheitsmaßnahmen während des Betriebs

VORSICHT!

Gefahr durch das Einatmen gesundheitsgefährdender Stäube und Nebel.



Sorgen Sie dafür, dass die entstehenden, gesundheitsgefährdenden Stäube und Nebel sicher am Entstehungsort abgesaugt und aus dem Arbeitsbereich weggeleitet oder gefiltert werden. Verwenden Sie dazu eine geeignete Absauganlage.



Pflichten des Betreibers

Pflichten des Bedieners



S181_S181G_DE_1.fm





Betreiben Sie die Metallbandsäge nur mit ordnungsgemäß funktionierenden Sicherheitseinrichtungen.

Setzen Sie die Metallbandsäge sofort still, wenn eine Sicherheitseinrichtung fehlerhaft ist oder unwirksam wird.

Sie sind dafür verantwortlich!

Nach dem Ansprechen oder des Defektes einer Sicherheitseinrichtung dürfen Sie die Metallbandsäge erst dann wieder benutzen, wenn Sie

- O die Ursache der Störung beseitigt haben,
- O sich überzeugt haben, dass dadurch keine Gefahr für Personen oder Sachen entsteht.

WARNUNG!

Wenn Sie eine Sicherheitseinrichtung überbrücken, entfernen oder auf andere Art außer Funktion setzen, gefährden Sie sich und andere an der Metallbandsäge arbeitende Menschen. Mögliche Folgen sind



- O Verletzungen durch umherfliegende Werkstücke oder Werkstückteile,
- O Berühren von drehenden und umlaufenden Teilen,
- O ein tödlicher Stromschlag,

Die Metallbandsäge hat folgende Sicherheitseinrichtungen:

- Einen Not HaltTaster,
- eine Schutzabdeckung der Keilriemen an der Metallbandsäge S181,
- o ein Sägeblattgehäuse mit Schutzabdeckung auf der Rückseite.

WARNUNG!

Die zur Verfügung gestellten und mit der Maschine ausgelieferten, trennenden Schutzeinrichtungen sind dazu bestimmt, die Risiken des Herausschleuderns von Werkstücken bzw. den Bruchstücken von Werkzeug oder Werkstück herabzusetzen, jedoch nicht, diese vollständig zu beseitigen. Arbeiten Sie stets umsichtig und beachten Sie die Grenzwerte ihres Zerspanungsprozesses.



1.7.1 Sägebügel

Der Sägebügel der Metallbandsäge ist auf der Rückseite mit einer fest verschraubten Schutzabdeckung versehen. Die Schutzabdeckung deckt die Bandführungsrollen und das umlaufende Sägeblatt ab.

Schließen und Verschrauben Sie alle Schutzabdeckungen vor dem Wiedereinschalten der Metallbandsäge.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr! Die Sägebandzähne sind scharf. Arbeiten Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Abdeckung auf der Rückseite abnehmen und das Sägeband wechseln.



1.8 Verbots-, Gebots- und Warnschilder

INFORMATION

Alle Warnschilder müssen lesbar sein. Kontrollieren Sie diese regelmäßig.



13

S181_S181G_DE_1.fm

Sicherheit S181 | S181G DE



1.9 Sicherheitsüberprüfung

- → Überprüfen Sie die Metallbandsäge mindestens einmal pro Schicht. Melden Sie Schäden oder Mängel und Veränderungen im Betriebsverhalten sofort der verantwortlichen Führungskraft.
- → Überprüfen Sie alle Sicherheitseinrichtungen
- O zu Beginn jeder Schicht (bei unterbrochenem Betrieb),
- O einmal wöchentlich (bei durchgehendem Betrieb),
- O nach jeder Wartung und Instandsetzung.
- → Überprüfen Sie, ob die Verbots-, Warn- und Hinweisschilder sowie die Markierungen auf der Metallbandsäge
- O lesbar sind (evtl. reinigen),
- O vollständig sind.

INFORMATION

Benutzen Sie die nachfolgende Übersicht, um die Prüfungen zu organisieren.



Allgemeine Überprüfung			
Einrichtung	Prüfung	ОК	
Schutzabdeckungen	Montiert, fest verschraubt und nicht beschädigt		
Schilder, Markierungen	Installiert und lesbar		
Datum:	Prüfer (Unterschrift):	·	

Funktionsprüfung			
Einrichtung	Prüfung	ОК	
Not HaltTaster	Nach dem Betätigen des Not HaltTasters muss die Metallbandsäge abschalten.		
Datum:	Prüfer (Unterschrift):		

1.10 Körperschutzmittel

Bei bestimmten Arbeiten benötigen Sie Körperschutzmittel als Schutzausrüstung. Diese sind:

- O Schutzhelm,
- O Schutzbrille oder Gesichtsschutz,
- Schutzhandschuhe.
- O Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen,
- O Gehörschutz.

Überzeugen Sie sich vor Arbeitsbeginn davon, dass die vorgeschriebene Ausrüstung am Arbeitsplatz verfügbar ist.

VORSICHT!

Verunreinigte, unter Umständen kontaminierte Körperschutzmittel können Erkrankungen auslösen.



Reinigen Sie Ihre Körperschutzmittel

- O nach jeder Verwendung,
- O regelmäßig einmal wöchentlich.

S181_S181G_DE_1.fm





Körperschutzmittel für spezielle Arbeiten

Schützen Sie Ihr Gesicht und Ihre Augen: Tragen Sie bei allen Arbeiten, bei denen Ihr Gesicht und die Augen gefährdet sind, einen Helm mit Gesichtsschutz.



Verwenden Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie scharfkantige Teile in die Hand nehmen.



Tragen Sie Sicherheitsschuhe, wenn Sie schwere Teile an-, abbauen oder transportieren.



Sicherheit während des Betriebs

Auf konkrete Gefahren bei Arbeiten mit und an der Metallbandsäge weisen wir Sie bei der Beschreibung dieser Arbeiten hin.

WARNUNG!

Vor dem Einschalten der Metallbandsäge überzeugen Sie sich davon, dass dadurch



- O keine Gefahr für Personen entsteht,
- O keine Sachen beschädigt werden.

Unterlassen Sie jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise:

- → Stellen Sie sicher, dass durch Ihre Arbeit niemand gefährdet wird.
- → Halten Sie bei Montage, Bedienung, Wartung und Instandsetzung die Anweisungen dieser Betriebsanleitung unbedingt ein.
- → Arbeiten Sie nicht an der Metallbandsäge, wenn Ihre Konzentrationsfähigkeit aus irgend einem Grunde – wie z.B. dem Einfluß von Medikamenten – gemindert ist.
- → Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften der für Ihre Firma zuständigen Berufsgenossenschaft oder anderer Aufsichtsbehörden.
- → Bleiben Sie an der Metallbandsäge bis ein vollständiger Stillstand von Bewegungen erfolgt
- → Benutzen Sie die vorgeschriebenen Körperschutzmittel. Tragen Sie enganliegende Kleidung und gegebenenfalls ein Haarnetz.
- → Melden Sie dem Aufsichtsführenden alle Gefährdungen oder Fehler.

1.12 Sicherheit bei der Instandhaltung

Informieren Sie das Bedienpersonal rechtzeitig über Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Änderungen melden

Melden Sie alle sicherheitsrelevanten Änderungen der Metallbandsäge oder ihres Betriebsver- und haltens. Dokumentieren Sie alle Änderungen, lassen Sie die Betriebsanleitung aktualisieren dokumentieren und unterweisen Sie das Bedienpersonal.

1.12.1 Abschalten und Sichern der Metallbandsäge

- → Ziehen Sie vor Beginn der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten den Netzstecker.
- → Bringen Sie ein Warnschild an der Maschine an.





15

S181_S181G_DE_1.fm

Sicherheit S181 | S181G DE



1.12.2 Verwenden von Hebezeugen

WARNUNG!

Schwerste bis tödliche Verletzungen durch beschädigte oder nicht ausreichend tragfähige Hebezeuge und Lastanschlagmittel, die unter Last reißen.

Prüfen Sie, ob die Hebezeuge und Lastanschlagmittel auf

- O ausreichende Tragfähigkeit,
- O einwandfreien Zustand.



Treten Sie nie unter schwebende Lasten!

1.12.3 Mechanische Wartungsarbeiten

Entfernen bzw. installieren Sie vor bzw. nach Ihrer Arbeit alle für die Instandhaltungsarbeiten angebrachten Schutz- und Sicherheitseinrichtungen wie:

- Abdeckungen,
- O Sicherheitshinweise und Warnschilder,
- Erdungskabel.

Wenn Sie Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen entfernen, dann bringen Sie diese unmittelbar nach Abschluß der Arbeiten wieder an.

Überprüfen Sie deren Funktion!

1.13 Unfallbericht

Informieren Sie Vorgesetzte und die Firma Optimum Maschinen Germany GmbH sofort über Unfälle, mögliche Gefahrenquellen und "Beinahe"-Unfälle.

"Beinahe"-Unfälle können viele Ursachen haben.

Je schneller sie berichtet werden, desto schneller können die Ursachen behoben werden.

INFORMATION

Auf konkrete Gefahren bei der Ausführung von Arbeiten mit und an der Metallbandsäge weisen wir Sie bei der Beschreibung dieser Arbeiten hin.

1.14 **Elektrik**

Lassen Sie die elektrische Maschine/Ausrüstung regelmäßig überprüfen. Lassen Sie alle Mängel wie lose Verbindungen, beschädigte Kabel usw. sofort beseitigen.

Eine zweite Person muß bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen anwesend sein und im Notfall die Spannung abschalten. Schalten Sie bei Störungen in der elektrischen Versorgung die Drehmaschine sofort ab!

Beachten Sie die erforderlichen Prüfintervalle nach Betriebssicherheitsverordnung, Betriebsmittelprüfung, BGV jetzt DGUV.

Der Betreiber der Maschine hat dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden und zwar,

- O vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft
- O und in bestimmten Zeitabständen.

Die Fristen sind so zu bemessen, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden.

Bei der Prüfung sind die sich hierauf beziehenden elektrotechnischen Regeln zu beachten.



S181_S181G_DE_1.fm



Die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme ist nicht erforderlich, wenn dem Betreiber vom Hersteller oder Errichter bestätigt wird, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift entsprechend beschaffen sind, siehe Konformitätserklärung.

Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel gelten als ständig überwacht, wenn sie kontinuierlich von Elektrofachkräften instand gehalten und durch messtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betreibens (z. B. Überwachen des Isolationswiderstandes) geprüft werden.

1.15 Prüffristen

Legen Sie die Prüffristen der Maschine nach § 3 Betriebssicherheitsverordnung fest, Dokumentieren sie diese und führen Sie eine betriebliche Gefahrenanalyse nach § 6 Arbeitsschutzgesetz durch. Verwenden Sie auch die unter Instandhaltung angegebenen Prüfintervalle als Anhaltswert.

S181_S181G_DE_1.fm



2 Technische Daten

Die folgenden Daten sind Maß- und Gewichtsangaben und die vom Hersteller genehmigten Maschinendaten.

2.1 Elektrischer Anschluss	S181	S181G
Gesamt-Anschlusswert	3 x 400 V; 50 Hz; 0,75 KW	
zulässige Spannungstoleranz	380 V - 420 V	

2.2	Allgemein	S181	S181G
Schnittwinkelverstellung		über verstellbare Schraubstockbacken	
Sägebandführung		kugelgelagerte Umlenkrollen	
Heben des Sägearms		manuell	
Vorschub		Absenkgeschwindigkeit am Hydraulikzylinder stufenlos einstellbar	
Sägebandspannung		Manuell über Handrad	
Einschubhöhe Schraubstock		560	mm

2.3 Abmessungen	S181	S181G
Länge [mm]	1295	1275
Höhe [mm]	1060	1100
Höhe Arbeitsraum [mm]	1650	1650
Breite ohne Materialanschlag [mm]	450	450
Breite mit Materialanschlag [mm]	600	720
Gesamtgewicht [kg]	130	130
Sägebandabmessung [mm]	2362 x	19 x 0,9

2.4	Sägebandgeschwindigkeit	S181	S181G
		über Keilriemenscheiben	über Getriebeschaltung
	[m/min]	21 33,5 45 50	45 67 77

2.5 Umgebungsbedingungen	S181	S181G
Temperatur	5-3	5 °C
Luftfeuchtigkeit	25 -	80 %

2.6 Betriebsmittel	S181	S181G
Hydraulikzylinder	Hydraulikzylinder Hydrauliköl, Viskosität 32 bis 46 nach DIN 51519, Qualität HL	
Spindel des Maschinenschraubstocks	handelsübliches Gleitlagerfett	
Schneckengetriebe	Mobil 629	
Gleitlager	handelsübliches Gleitlagerfett	

S181_S181G_DE_2.fm

DE S181 | S181G Technische Daten



2.6 Betriebsmittel	S181	S181G
Kühlmitteleinrichtung	handelsübliches Sc	hmier- und Kühlmittel

2.7 Kühlmittelpumpe	S181	S181G
Leistung	230 V ; 50 Hz; 90 W	
Drehzahl [min ⁻¹]	28	350
Behälterinhalt [Liter]	,	11

2.8 Emissionen

Die Lärmentwicklung (Emission) der Metallbandsäge beträgt 73 dB(A). Wenn mehrere Maschinen am Standort der Metallbandsäge betrieben werden, kann die Lärmeinwirkung (Immission) auf den Bediener der Metallbandsäge am Arbeitsplatz 80 dB(A) überschreiten.

INFORMATION

Dieser Zahlenwert wurde an einer neuen Maschine unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen gemessen. Abhängig von dem Alter bzw. dem Verschleiß der Maschine kann sich das Geräuschverhalten der Maschine ändern. Darüber hinaus hängt die Größe der Lärmemission auch vom fertigungstechnischen Einflussfaktoren, z.B. Drehzahl, Werkstoff und Aufspannbedingungen, ab.



INFORMATION

Bei dem genannten Zahlenwert handelt es sich um den Emissionspegel und nicht notwendigerweise um einen sicheren Arbeitspegel.



Obwohl es eine Abhängigkeit zwischen dem Grad der Geräuschemission und dem Grad der Lärmbelästigung gibt, kann diese nicht zuverlässig zur Feststellung darüber verwendet werden, ob weitere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind, oder nicht.

Folgende Faktoren beeinflussen den tatsächlichen Grad der Lärmbelastung des Bedieners:

- O Charakteristika des Arbeitsraumes, z.B. Größe oder Dämpfungsverhalten,
- o anderen Geräuschquellen, z.B. die Anzahl der Maschinen,
- andere in der N\u00e4he ablaufenden Prozesse und die Zeitdauer, w\u00e4hrend der ein Bediener dem L\u00e4rm ausgesetzt ist.

Außerdem können die zulässigen Belastungspegel aufgrund nationaler Bestimmungen von Land zu Land unterschiedlich sein. Diese Information über die Lärmemission soll es aber dem Betreiber der Maschine erlauben, eine bessere Bewertung der Gefährdung und der Risiken vorzunehmen.

VORSICHT!

Abhängig von der der Gesamtbelastung durch Lärm und den zugrunde liegenden Grenzwerten muss der Maschinenbediener einen geeigneten Gehörschutz tragen. Wir empfehlen ihnen generell einen Schall- und Gehörschutz zu verwenden.





S181_S181G_DE_2.fm

Technische Daten S181 | S181G DE





S181_S181G_DE_2.fm



3 Anlieferung, Innerbetrieblicher Transport, Montage und Inbetriebnahme

3.1 Hinweise zu Transport, Aufstellung, Inbetriebnahme

Unsachgemäßes Transportieren, Aufstellen und Inbetriebnehmen ist unfallträchtig und kann Schäden oder Funktionsstörungen an der Maschine verursachen, für die wir keine Haftung bzw. Garantie gewähren.

Lieferumfang gegen Verschieben oder Kippen gesichert mit ausreichend dimensioniertem Flurförderfahrzeug oder einem Kran zum Aufstellort transportieren.

WARNUNG!

Schwerste bis tödliche Verletzungen durch Umfallen und Herunterfallen von Maschinenteilen vom Gabelstapler oder Transportfahrzeug. Beachten Sie die Anweisungen und Angaben auf der Transportkiste.



Beachten Sie das Gesamtgewicht der Maschine. Das Gewicht der Maschine ist in den "Technischen Daten" der Maschine angegeben. Im ausgepackten Zustand der Maschine kann das Gewicht der Maschine auch am Typschild gelesen werden.

Verwenden Sie nur Transportmittel und Lastanschlagmittel, die das Gesamtgewicht der Maschine aufnehmen können.

WARNUNG!

Schwerste bis tödliche Verletzungen durch beschädigte oder nicht ausreichend tragfähige Hebezeuge und Lastanschlagmittel, die unter Last reißen. Prüfen Sie die Hebezeuge und Lastanschlagmittel auf ausreichende Tragfähigkeit und einwandfreien Zustand.



Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften der für Ihre Firma zuständigen Berufsgenossenschaft oder anderer Aufsichtsbehörden. Befestigen Sie die Lasten sorgfältig.

3.1.1 Allgemeine Gefahren beim innerbetrieblichen Transport

WARNUNG KIPPGEFAHR!

Die Maschine darf ungesichert maximal 2cm angehoben werden.



Mitarbeiter müssen sich außerhalb der Gefahrenzone, der Reichweite der Last befinden. Warnen Sie Mitarbeiter und weisen Sie Mitarbeiter auf die Gefährdung hin.

Maschinen dürfen nur von autorisierten und qualifizierten Personen transportiert werden. Beim Transport verantwortungsbewusst handeln und stets die Folgen bedenken. Gewagte und riskante Handlungen unterlassen.

Besonders gefährlich sind Steigungen und Gefällstrecken (z.B. Auffahrten, Rampen und ähnliches). Ist eine Befahrung solcher Passagen unumgänglich, so ist besondere Vorsicht geboten.

Kontrollieren Sie den Transportweg vor Beginn des Transportes auf mögliche Gefährdungsstellen, Unebenheiten und Störstellen sowie auf ausreichende Festigkeit und Tragfähigkeit.

Gefährdungsstellen, Unebenheiten und Störstellen sind unbedingt vor dem Transport einzusehen. Das Beseitigen von Gefährdungsstellen, Störstellen und Unebenheiten zum Zeitpunkt des Transportes durch andere Mitarbeiter führt zu erheblichen Gefahren.

Eine sorgfältige Planung des innerbetrieblichen Transportes ist daher unumgänglich.



3.2 Lieferumfang

INFORMATION

Die Metallbandsäge ist vormontiert.

Überprüfen Sie die Metallbandsäge nach Anlieferung unverzüglich auf Transportschäden, Fehlmengen und gelockerte Befestigungsschrauben.



- Metallbandsäge
- O Bi-Metall-Sägeband
- O 2 x Räder, Splinte, Scheiben, Räderachse
- O 1 x Transportgriff
- O 1 x Standfuss
- Kühlmitteleinrichtung
- Materialanschlag
- Bedienungsanleitung

3.3 Lagerung

ACHTUNG!

Bei unsachgemäßer Lagerung können wichtige Bauteile beschädigt und zerstört werden. Lagern Sie die verpackten oder bereits ausgepackten Teile nur unter den vorgesehenen Umgebungsbedingungen 🖙 Umgebungsbedingungen auf Seite 18



Fragen Sie bei der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH an, falls die Metallbandsäge und Zubehörteile länger als drei Monate und unter anderen als den vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen gelagert werden müssen.

3.4 Aufstellen und Montieren

3.4.1 Anforderungen an den Aufstellort

Gestalten Sie den Arbeitsraum um die Metallbandsäge entsprechend den örtlichen Sicherheits-Vorschriften 🖙 Abmessungen auf Seite 18.

Der Arbeitsraum für die Bedienung, Wartung und Instandsetzung darf nicht eingeschränkt werden.

INFORMATION

Der Netzstecker der Metallbandsäge muss frei zugänglich sein.

0

3.5 Montieren

VORSICHT!

Quetsch - und Kippgefahr. Gehen Sie bei der Durchführung der nachfolgend beschrieben Arbeiten umsichtig vor.





3.5.1 Räder

- → Setzen Sie Holzklötze unter das Untergestell um die R\u00e4der zu befestigen. Achten Sie auf einen sicheren Stand der Metallbands\u00e4ge.
- → Stecken Sie die Achsen durch die Bohrungen im Untergestell
- → Stecken Sie die Räder auf die Achsen und sichern Sie die Räder mit jeweils einem Splint.




Abb.3-1: Rad

3.5.2 Standfuss und Transportgriff

Montieren Sie den Transportgriff und den Standfuss mit dem beiliegenden Montagematerial.



Abb.3-2: Standfuss u. Transportgriff

3.5.3 Materialanschlag

- Stecken Sie die Anschlagstange in die Bohrung und befestigen Sie die Anschlagstange mit der Befestigungsschraube.
- → Schieben Sie den Sägeanschlag auf die Anschlagstange.
- → Befestigen Sie den Sägeanschlag mit der Anschlagfixierung.






Abb.3-3: Materialanschlag

3.5.4 Transportsicherung

- → Entfernen Sie die Transportsicherung.
- Befestigen Sie anstelle der Transportsicherung die im Lieferumfang enthaltene Endlagendämpfung des Sägebügels.
- → Stellen Sie die Endlagendämpfung so ein, das die Endschalterfahne den Endschalter mit Beendigung des Sägevorgangs trifft.




Abb.3-4: Endlagendämpfung

3.6 Erste Inbetriebnahme

ACHTUNG!

Inbetriebnahme der Maschine sind alle Schrauben, Befestigungen Sicherungen zu prüfen und ggf. nachzuziehen!



WARNUNG!

Bei der ersten Inbetriebnahme der Metallbandsäge durch unerfahrenes Personal gefährden Sie Menschen und die Ausrüstung.



Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aufgrund einer nicht korrekt durchgeführten Inbetriebnahme.

3.7 Prüfungen

Führen Sie nachfolgende Prüfungen durch.

VORSICHT!

Schnittgefahr, gehen Sie bei der Durchführung der nachfolgend beschrieben Arbeiten umsichtig vor. Benutzen Sie die vorgeschriebe Schutzausrüstung.



3.7.1 Richtung der Sägezähne

→ Überprüfen Sie die Richtung der Sägezähne. Die Sägezähne müssen in Richtung des Antriebsmotors zeigen.




Abb. 3-5: Hinweisschild

Kontrolle Bandführungsrollen 3.7.2

→ Kontrollieren Sie, ob das Sägeband richtig auf den Bandführungsrollen

Spureinstellung Sägeband auf Seite B 41





Abb. 3-6: Bandführungsrolle

Bandführungslager Sägeband

→ Prüfen Sie, ob sich das Sägeband exakt innerhalb der Führungslager befindet.

Einstellen der Bandführungslager auf Seite 37



Bandführungslager Abb. 3-7:

S181_S181G_DE_3.fm





3.7.4 Sägebandspannung

→ Überprüfen Sie die Sägebandspannung. Die richtige Sägebandspannung ist vorhanden, wenn das Sägeband mit einer Kraft von ca. 50 N in der Mitte um 3mm ausgelenkt werden kann. ☞ Einstellen der Sägebandspannung auf Seite 36

3.7.5 Stromversorgung

Schließen Sie einen CEE-400V-16A Stecker an.

Verändern Sie die Polung am Polschalter der Schalter / Stecker Kombination mit einem Schraubenzieher, wenn die Laufrichtung des Sägebands falsch ist.




Abb. 3-8: Schalter / Stecker Kombination

ACHTUNG!

Achten Sie unbedingt darauf, dass alle 3 Phasen (L1, L2, L3) richtig angeschlossen sind.



Die meisten Motordefekte entstehen durch falsches Anschließen. Beispielsweise wenn eine Motorphase nicht richtig geklemmt oder am neutralen Leiter (N) angeschlossen ist. Auswirkungen dadurch können sein:

- O Der Motor wird sehr schnell heiß.
- O Erhöhte Motorgeräusche.
- O Der Motor hat keine Leistung.

Durch falsches Anschließen erlischt die Garantie.



4 Bedienung






Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Sägebandspannung	6	Ein / Aus Schalter
2	Sägebügel	7	Ein / Aus Schalter Kühlmittelpumpe
3	Kühlmittelschlauch und Dosierhahn	8	Vorschubregelventil
4	Handrad Maschinenschraubstock	9	Hydraulikzylinder
5	Schwenkbare Spannbacken	10	Schutzabdeckung Keilriemen
11	Materialanschlag		

Version 1.6.4 - 2020-08-05



4.2 Bedien- und Anzeigeelemente S181G



Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Sägebandspannung	6	Ein / Aus Schalter
2	Sägebügel	7	Ein/Aus Schalter Kühlmittelpumpe
3	Kühlmittelschlauch und Dosierhahn	8	Vorschubregelventil
4	Handrad Maschinenschraubstock	9	Hydraulikzylinder
5	Schwenkbare Spannbacken	10	Getriebe
11	Materialanschlag (in der Abbildung nicht montiert)		

4.3 Sicherheit

Nehmen Sie die Metallbandsäge nur unter folgenden Voraussetzungen in Betrieb:

- O Der technische Zustand der Metallbandsäge ist einwandfrei.
- O Die Metallbandsäge wird bestimmungsgemäß eingesetzt.
- O Die Betriebsanleitung wird beachtet.
- Alle Sicherheitseinrichtungen sind vorhanden und aktiv.

Beseitigen Sie oder lassen Sie Störungen umgehend beseitigen. Setzen Sie die Maschine bei Funktionsstörungen sofort still und sichern Sie sie gegen unabsichtliche oder unbefugte Inbetriebnahme.



Melden Sie jede Veränderung sofort der verantwortlichen Stelle.


Sicherheit während des Betriebs auf Seite 15

S181_S181G_DE_4.fm

Bedienung S181 | S181G DE

4.4 Werkstück einlegen

- → Heben Sie den Sägearmbügel an.
- → Drehen Sie den Absperrhahn in die senkrechte Position, um den Sägebügel in einer bestimmten Position zu halten.



ACHTUNG!

Kippgefahr der Metallbandsäge. Stützen Sie lange Werkstücke ab, bevor Sie das zu sägende Teil in den Maschinenschraubstock schieben.



Abb. 4-1: Hydraulischer Vorschub






Abb. 4-2: Maschinenschraubstock

WARNUNG!

Trennen Sie die Metallbandsäge von der Spannungsversorgung, wenn Sie eine Winkelveränderung der Spannbacken durchführen oder die Spannkapazität des Maschinenschraubstocks erhöhen.

Die Spannbacken des Maschinenschraubstocks können für Winkelschnitte stufenlos bis maximal 45° eingestellt werden.







→ Spannen Sie das Werkstück zwischen den Spannbacken durch Drehen des Handrades fest.

Abb. 4-3: Winkelschnitt




Abb. 4-4: Handrad

S181_S181G_DE_4.fm

Bedienung

DE S181 | S181G



4.4.1 Spannkapazität erhöhen

- → Trennen Sie die Metallbandsäge von der Spannungsversorgung.
- → Schrauben Sie die Schrauben des hinteren Spannbackens heraus.
- → Befestigen Sie den Spannbacken weiter hinten an den dafür vorgesehenen Bohrungen.
- Schrauben Sie den Spannbacken wieder fest.




Abb.4-5: hinterer Spannbacken

ACHTUNG!

Ziehen Sie die Spannbacken nach jeder Winkel- oder Positionsveränderung wieder fest an.



4.5 Sägebandführung einstellen

Verändern Sie die Position der Sägebandführung in Abhängigkeit der Größe der zu sägenden Teile.

- → Lösen Sie die Einstellschrauben.
- → Stellen Sie die Sägebandführung nahe an das Werkstück heran, ohne dass der Sägevorgang dadurch beeinflußt oder behindert wird.
- → Ziehen Sie die Einstellschrauben wieder an.



Abb.4-6: Einstellschrauben

ACHTUNG!

Ein unnötig großer freier Zwischenraum zwischen Werkstück und Sägebandführung in Verbindung mit einem zu großen Vorschub führt zu einem sehr schnellen Verschleiß des Sägebands.



S181_S181G_DE_4.fm



4.6 Sägebandgeschwindigkeit

4.6.1 Einstellen der Sägebandgeschwindigkeit - S181

WARNUNG!

Öffnen Sie die Abdeckhaube erst dann, wenn die Metallbandsäge von der elektrischen Versorgung getrennt ist.

Schließen und Verschrauben Sie die Abdeckhaube nach jeder Veränderung der Sägebandgeschwindigkeit.

→ Trennen Sie die Metallbandsäge von der Spannungsversorgung.






Abb.4-7: Sägebandgeschwindigkeit

- → Lösen Sie die Befestigungsschrauben an der Motorplatte bis der Motor sich bewegen läßt und die Keilriemenspannung nachläßt.
- → Legen Sie den Keilriemen in die gewünschte Position auf die Riemenscheiben.
- → Spannen Sie den Keilriemen durch Zurückziehen des Motors.
- → Prüfen Sie die Spannung des Keilriemens. Der Keilriemen ist richtig gespannt, wenn er sich mit dem Finger noch ca. 1cm durchdrücken läßt.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Motorplatte fest und verbinden Sie die Metallbandsäge wieder mit der elektrischen Versorgung.
- → Schließen und Verschrauben Sie die Schutzabdeckung.

ACHTUNG!

Achten Sie auf die richtige Spannung der Keilriemen.

Eine zu starke oder zu schwache Spannung der Keilriemen kann zu Beschädigungen führen.



4.6.2 Geschwindigkeitstabelle S181



S181_S181G_DE_4.fm

DE S181 | S181G Bedienung





4.6.3 Einstellen der Sägebandgeschwindigkeit - S181G

Wahlschalter

→ Wählen Sie mit dem Getriebewahlschalter die Geschwindigkeitsstufe aus.



Abb.4-8: Wahlschalter

4.7 Sägebandgeschwindigkeiten

Anhaltswerte Schnittgeschwindigkeiten [m / min]:

Werkstoff	[m / min]	Werkstoff	[m / min]	Werkstoff	[m / min]	Werkstoff	[m / min]
Werkzeug- stahl		Mittel bis hochle- gierte Kohlenstoff- stähle	33, 5 -	Niedrig legierte Kohlenstoffstähle		Aluminium	50 - 77
Chrom- Nickel Stahl	21 - 45	l I	65	Weichmessing	45 - 65	Kunststoff	
Edelstahl		Bronze					

4.8 Kühlmitteleinrichtung

WARNUNG!

Herausschleudern und Überlaufen von Kühlschmierstoffen und Schmiermitteln. Achten Sie darauf, das Kühlschmierstoffe nicht auf den Boden gelaufene Kühlschmierstoffe müssen umgehend entfernt werden.



ACHTUNG!

Zerstörung der Pumpe durch Trokkenlauf. Die Pumpe wird durch das Kühlmittel geschmiert. Betreiben Sie die Pumpe nicht ohne Kühlmittel.



INFORMATION

Verwenden Sie als Kühlmittel eine wasserlösliche, umweltverträgliche Sägeemulsion, die sie im Fachhandel beziehen können. Achten Sie darauf, dass das Kühlmittel wieder aufgefangen wird. Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung der verwendeten Kühl- und Schmiermittel.



Beachten Sie die Entsorgungshinweise der Hersteller.



S181_S181G_DE_4.fm

Bedienung S181 | S181G



→ Schalten Sie die Kühlmitteleinrichtung am Schalter ein.





Abb. 4-9: Schalter Kühlmitteleinrichtung

4.9 Metallbandsäge einschalten

→ Schalten Sie die Metallbandsäge mit dem grünen Knopf ein.

4.9.1 Endlagenschalter

Der Endlagenschalter schaltet die Metallbandsäge in der untersten Position ab.






Abb.4-10: Endlagenschalter

4.10 Hydraulischer Vorschub

- → Stellen Sie am Vorschubregelventil die Absenkgeschwindigkeit des Sägebügels ein.
- → Öffnen Sie den Absperrhahn.

Die Bandsäge schaltet nach Erreichen Ihrer Endlage automatisch ab.

Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge der beschriebenen Arbeitsschritte vor, wenn Sie das Werkstück aus dem Maschinenschraubstock entfernen. Vorschubregelventil

Absperrhahn



Abb.4-11: Hydraulischer Vorschub

FAUSTREGEL!

Je feiner die Zahnteilung und/oder je dünner oder kleiner das Werkstück ist, desto kleiner ist der Vorschub einzustellen.



S181_S181G_DE_4.fm





Der Sägebügeldruck wird durch Federkraft reguliert. Eine Spiralfeder dient als Kraftausgleich.

Wenn der Sägebügeldruck nicht richtig eingestellt ist, kann es zu krummen Schnitten, Zahnausbrüchen, Verformungen und einem Bruch der Bandführungsrollen kommen.




Abb.4-12: Feder



5 Instandhaltung

Im diesem Kapitel finden Sie wichtige Informationen zur

- O Inspektion
- O Wartung
- Instandsetzung

der Metallbandsäge.

ACHTUNG!

Die regelmäßige, sachgemäß ausgeführte Instandhaltung ist eine wesentliche Voraussetzung für



- O die Betriebssicherheit,
- O einen störungsfreien Betrieb.
- O eine lange Lebensdauer der Metallbandsäge und
- O die Qualität der von Ihnen hergestellten Produkte.

Auch die Einrichtungen und Geräte anderer Hersteller müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden.

UMWELTSCHUTZ

Achten Sie darauf, dass Flüssigkeiten und Öle nicht auf den Boden geraten.

Binden Sie ausgelaufene Flüssigkeiten und Öle sofort mit geeigneten Ölabsorptionsmitteln und entsorgen Sie diese nach den geltenden Umweltschutz-Vorschriften.



Auffangen von Leckagen

Geben Sie Flüssigkeiten, die bei der Instandsetzung oder durch Leckagen außerhalb des Systems anfallen, nicht in den Vorratsbehälter zurück, sondern sammeln Sie diese zur Entsorgung in einem Auffangbehälter.

Entsorgen

Schütten Sie niemals Öle oder andere umweltgefährdende Stoffe in Wassereinläufe, Flüsse oder Kanäle.

Altöle müssen an einer Sammelstelle abgegeben werden. Fragen Sie Ihren Vorgesetzten, wenn Ihnen die Sammelstelle nicht bekannt ist.

5.1 Sicherheit

WARNUNG!


Unsachgemäß ausgeführte Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten können schwerste Verletzungen der an der Maschine Arbeitenden und Schäden an der Maschine zur Folge haben. Nur qualifiziertes Personal darf die Maschine warten und instandsetzen.



5.1.1 Vorbereitung

WARNUNG!

Arbeiten Sie nur dann an der Metallbandsäge wenn Sie von der elektrischen Versorgung getrennt ist.



→ Bringen Sie ein Warnschild an.



DE S181 | S181G Instandhaltung





- → Führen Sie vor der Wiederinbetriebnahme eine Sicherheitsüberprüfung durch.
- Sicherheitsüberprüfung auf Seite 14

WARNUNG!

Überzeugen Sie sich vor dem Starten der Metallbandsäge unbedingt davon, dass dadurch



- O keine Gefahr für Personen entsteht,
- O die Metallbandsäge nicht beschädigt wird.

5.2 Inspektion und Wartung

Die Art und der Grad des Verschleißes hängt in hohem Maße von den individuellen Einsatzund Betriebsbedingungen ab. Alle angegebenen Intervalle gelten deshalb nur für die jeweils genehmigten Bedingungen.

Intervall / Wann	Wo?	Was?	Wie?
nach Bedarf	Sägebandführung	Einstellen der Sägebandführung zum Arbeitstisch	 → Legen Sie ein Winkelmaß mit 90° in den Maschinenschraubstock und vergleichen Sie die Position. → Prüfen Sie anhand des Winkelmaßes, ob das Sägeband parallel zum Winkel anliegt. → Lösen Sie die Schrauben der Sägebandführung wenn der Winkel nicht stimmt und stellen Sie die Sägebandführung entsprechend ein. INFORMATION Überprüfen Sie Ihre Einstellung mit einem dünnen Testsägeschnitt. Schrauben Arbeitstisch

Intervall / Wann	Wo?	Was?	Wie?
nach Bedarf	Maschinenschraubstock	Einstellen der Spannbacken zum Sägeband	 → Legen Sie ein Winkelmaß an den einzustellenden Spannbacken. → Überprüfen Sie den gewünschten Winkel zwischen Spannbacken und Sägeblatt. → Lösen Sie die Feststellmuttern des jeweiligen Spannbackens wenn der Winkel nicht stimmt und stellen Sie den Spannbacken entsprechend ein. Spannbacken Feststellmutter Feststellmutter Sägeband Abb.5-2: Spannbacken
nach Bedarf und Sägebandwechsel	Sägebügel	Einstellen der Sägebandspannung	 → Drehen Sie das Handrad im Uhrzeigersinn um die Sägebandspannung zu erhöhen. → Die richtige Sägebandspannung ist erreicht, wenn das Sägeband mit einer Kraft von ca. 50 N in der Mitte um 3mm ausgelenkt werden kann. Handrad Abb. 5-3: Sägebandspannung INFORMATION Spannen Sie das Sägeblatt nicht stärker als vorgegeben. Das Sägeblatt kann überdehnt werden und sich verziehen.

S181_S181G_DE_5.fm

Version 1.6.4 - 2020-08-05



Intervall / Wann	Wo?	Was?	Wie?
Wenn es zu krum- men Schnitten, Zahnausbrüchen, Verformungen oder einem Bruch der Blattführungsrollen gekommen ist.	Sägebügel	Einstellen des Sägebügeldruckes	 → Bringen Sie den Sägebügel in die vertikale Stellung und schließen Sie den Absperrhahn am Hydraulikzylinder. → Stellen Sie eine Waage in den Maschinenschraubstock. → Lassen Sie den Sägebügel langsam nach unten. → Öffnen Sie den Absperrhahn vollständig am Hydraulikzylinder nachdem das Sägeband auf der Waage aufliegt. → Die Auflagekraft des Sägebügels auf der Waage sollte 5 - 6 kg betragen. → Korrigieren Sie -falls erforderlich- den Wert durch Positionsveränderung der Feder über die Gewindestange.
nach Bedarf	Sägebandführung	Einstellen der Bandführungslager	 → Bringen Sie den Sägebügel in die vertikale Stellung und schließen Sie den Absperrhahn am Hydraulikzylinder. → Stellen Sie die Bandführungslager so ein, dass das Sägeblatt nicht mehr hin und her bewegt werden kann, die Bandführungslager sich aber noch von Hand drehen lassen. → Lösen Sie die Kontermutter an den Gewindestiften und drehen Sie den Gewindestift bis der Abstand der Führungslager korrigiert ist. Kontermuttern mit exzentrischen Gewindebolzen Abb.5-5: Führungslager Sägeband ACHTUNG! Kontrollieren Sie, ob die Zähne des Sägebands nicht mit den Führungslagern kollidieren.

OPTIMUM°

MASCHINEN - GERMANY

Intervall / Wann	Wo?	Was?	Wie?
Wenn die Metall- bandsäge nach Beendigung des Sägevorgangs weiterläuft. Wenn die Metall- bandsäge abschaltet bevor der Sägevorgang abgeschlossen ist.		→ Drehen Sie die Endlagendämpfung nach oben bzw. nach unten, → oder korrigieren Sie die Endschalterfahne so, dass Sie bei Beendigung des Sägevorgangs den Endlagenschalter trifft. Endschalterfahne Endlagenschalter Endlagendämpfung Abb.5-6: Endlagenschalter	
Schichtbeginn nach jeder Wartung oder Instandsetzung	Metallbandsäge	Sicherheitsüberprüfung auf Seite 14	
wöchentlich	Antriebswelle	Ölen	
halbjährlich	Keilriemen		S181 → Prüfen Sie die Keilriemen auf Porosität und Verschleiss
monatlich	Schneckengetriebe	Sichtprüfung S181	→ Ölstand des Schneckengetriebes überprüfen. INFORMATION Während der ersten Tage der Inbetriebnahme stellt sich am Schneckengetriebe eine mehr oder weniger erhöhte Temperatur ein. Wenn die Temperatur auf nicht mehr als 70°C ansteigt, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Dieser Einlaufprozeß läßt sich erheblich verbessern, wenn dem Öl im Schneckengetriebe noch vor der Inbetriebnahme etwas Molykote Getriebepaste G-n zugefügt wird. Dadurch verringert sich der Verschleiß der Zahnflanken und die Lebensdauer des Getriebes steigt erheblich.



MASCHINEN - GERMAN	M	AS	CH	IN	FN	- G	F	R A	1 A	N'	٧
--------------------	---	----	----	----	----	-----	---	-----	-----	----	---

Intervall / Wann	Wo?	Was?	Wie?
jährlich	Schneckengetriebe	Ölwechsel S181	S181 → Entfernen Sie die Ölablaßschraube an der untersten Stelle des Schneckengetriebes. Verwenden Sie zum Auffangen des Öles ein geeignetes Gefäß mit ausreichendem Fassungsvermögen. → Öffnen Sie die Einfüllöffnung zur besseren Belüftung. → Verwenden Sie dickflüssiges Getriebeöl z.B. Mobil 629 Schneckengetriebe Einfüllöffnung Einfüllöffnung Lassen Sie die Metallbandsäge einige Minuten laufen, bevor Sie mit dem Ölwechsel beginnen. Das Öl erwärmt sich und fließt leichter aus der Austrittsöffnung heraus.

OPTIMUM°

MASCHINEN - GERMANY

S181_S181G_DE_5.fm

Instandhaltung



Intervall / Wann	Wo?	Was?	Wie?	
nach Bedarf	Sägeband	Spureinstellung Sägeband	 → Bringen Sie den Sägebügel in die vertikale Stellung und schließen Sie den Absperrhahn am Hydraulikzylinder. → Überprüfen Sie die Sägebandspannung. Einstellen der Sägebandspannung auf Seite 36 → Entfernen Sie die Schutzabdeckung am Sägebügel. → Schalten Sie die Metallbandsäge ein, und kontrollieren Sie den Lauf des Sägebands über die Bandführungsrollen. → Lösen Sie die Befestigungsschrauben und drehen Sie die Einstellschraube während Sie den Lauf des Sägebands beobachten. → Verändern Sie die Einstellung mit der Einstellschraube so, dass das Sägeband möglichst nahe am Gehäuse des Sägebügels läuft. → Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, müssen die Befestigungsschrauben wieder angezogen werden. Befestigungsschrauben wieder angezogen werden. Befestigungsschrauben wieder angezogen werden. Befestigungsschrauben wieder Sägeband INFORMATION Mit einem verformten Sägeband ist eine Spureinstellung kaum möglich. Verwenden Sie ein neues Sägeband bevor Sie die Spur einstellen.	
nach Bedarf	Maschinenschraubstock	Spindel	→ Spindel des Maschinenschraubstock abschmieren	

OPTIMUM°

MASCHINEN - GERMANY

Intervall / Wann	Wo?	Was?	Wie?
nach Verschleiß	Sägebügel	Wechsel des Sägebands	Diese Metallbandsäge ist für Sägebänder mit dem Maßen 2362 x 19 x 0,9 mm ausgelegt. Der Einsatz anderer Sägeblätter kann zu schlechteren Sägeergebnissen führen. → Bringen Sie den Sägebügel in die vertikale Stellung und schließen Sie den Absperrhahn am Hydraulikzylinder. → Demontieren Sie den roten Sägebandschutz. → Demontieren Sie die Sägebandbürste. → Demontieren Sie die Sägebandbürste. → Demontieren Sie die Schutzabdeckung am Sägebügel. → Lösen Sie die Sägebandspannung durch Drehen des Handrades entgegen dem Uhrzeigersinn. □ Einstellen der Sägebandspannung auf Seite 36 → Entfernen Sie vorsichtig das alte Sägeband. → Montieren Sie das neue Sägeblatt in dem sie es zuerst in die Sägebandführung einsetzen. → Überprüfen Sie die Laufrichtung und die Verzahnung. □ Richtung der Sägezähne auf Seite 24 → Ziehen Sie das Sägeband auf die beiden Bandlaufräder, so dass es möglichst nahe am Gehäuse des Sägebügels sitzt. → Spannen Sie das Sägeband. □ Einstellen der Sägebandspannung auf Seite 36. → Führen Sie eine Prüfung durch, wie unter □ Prüfungen auf Seite 24 beschrieben. → Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge für die Wiedermontage der Bauteile vor. → Führen Sie einen Probelauf durch. □ Spureinstellung Sägeband auf Seite 41 → Montieren Sie die Schutzabdeckung des Sägebügels. Schutzabdeckung Bandführungsrolle Gehäuse Sägebügel Sägeband



MASCHINEN - GE	E R	MA	NY
----------------	-----	----	----

Intervall / Wann	Wo?	Was?	Wie?
			Die Kühlmittelpumpe ist nahezu wartungsfrei. Erneuern Sie in regelmäßigen Abständen und der Nutzung angepaßt die Kühlmittelflüssigkeit.
nach Bedarf	Kühlmitteleinrichtung	Kühlmittelpumpe	→ Bei Verwendung von Kühlmitteln die Rückstände hinterlassen, muss die Kühlmittelpumpe gespült werden. Kühlmittelpumpe
			Abb. 5-11: Kühlmittelpumpe

5.3 Instandsetzung

5.3.1 Kundendiensttechniker

Fordern Sie für alle Reparaturen einen authorisierten Kundendiensttechniker an. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler wenn Ihnen der Kundendienst nicht bekannt ist, oder wenden Sie sich an die Fa. Stürmer Maschinen GmbH in Deutschland, die Ihnen einen Fachhändler nennen können. Optional kann die

Fa. Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

96103 Hallstadt

einen Kundendiensttechniker stellen, jedoch kann die Anforderung des Kundendiensttechnikers nur über Ihren Fachhändler erfolgen.

Führt Ihr qualifiziertes Fachpersonal die Reparaturen durch, so muss es die Hinweise dieser Betriebsanleitung beachten.

Die Firma Optimum Maschinen Germany GmbH übernimmt keine Haftung und Garantie für Schäden und Betriebsstörungen als Folge der Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung.

Verwenden Sie für die Reparaturen

- O nur einwandfreies und geeignetes Werkzeug,
- O nur Originalersatzteile oder von der Firma Optimum Maschinen Germany GmbH ausdrücklich freigegebene Serienteile.



6 Störungen

6.1 Störungen an der Metallbandsäge

Störung	Ursache/ mögliche Auswirkungen	Abhilfe
Sägemotor überlastet	 Kühlluftansaugung des Motors behindert Motor nicht richtig befestigt Sägebandantrieb nicht richtig befestigt 	 Überprüfen und reinigen Servicefall! Zur Reparatur in die Werkstatt geben
Kühlmittelzufuhr funktioniert nicht	 Kühlmittelbehälter leer Kühlmittelhähne geschlossen Kühlmittelhähne verstopft Kühlmittelleitung geknickt oder verstopft Luft im System z.B nach Neubefüllung Pumpe läuft nicht 	 Auffüllen Öffnen Reinigen Überprüfen und Reinigen Entlüften durch kurzzeitiges Abziehen des Druckschlauchs Pumpe anschalten
Sägeband bleibt beim Sägen stehen, Sägemotor läuft jedoch	Sägeband zu wenig gespanntKeilriemenspannung	Sägeband überprüfenKeilriemenspannung überprüfen
Geringe Sägebandstandzeit (Zähne werden stumpf)	 Für dieses Material ungeeignete Sägebandqualität Falsche Zahnteilung verursacht Zahnausbruch (durch ausgebrochenen Zahn im Werkstück werden die anderen Zähne stumpf) Fehlende Kühlung Zu hohe Schnittgeschwindigkeit zu hoher Vorschub 	 Sägeband mit höherer Qualität (BiMetall wählen) Richtige Zahnteilung wählen Kühlmitteleinrichtung verwenden Schnittgeschwindigkeit reduzieren Vorschub reduzieren
Zahnausbruch	Spanraum des Sägebandes überfüllt, falsche Zahnteilung	Sägeband mit anderer Zahnteilung verwenden oder Vorschub verringern
Sägebandriß	 Sägebandspannung zu stark oder zu schwach Fehlerhaftes sägeband Sägebandführung richtig eingestellt 	Sägeblattspannung überprüfenAustauschenSägebandführung richtig einstellen
Schiefer Abschnitt (Sägeband verläuft)	 Führungsabstand zum Werkstück zu groß Sägeband stumpf Zu geringe Sägespannung Vorschub zu hoch Schnittdruck zu hoch Sägeband fehlerhaft (nicht gleichmäßig geschränkt) Sägeblattführung verstellt 	 Führung so nahe wie möglich an das Werkstück stellen Austauschen Richtig spannen Reduzieren Reduzieren Austauschen Neu einstellen
Abschnitt nicht rechtwinklig, jedoch parallel	 Material liegt nicht auf beiden Schraubstockschienen auf Schraubstockbacken nicht auf 90⁰ eingestellt 	Material richtig einlegenBacken richtig einstellen



7 Anhang

7.1 Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwendung, vorbehalten.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

7.2 Terminologie/Glossar

Begriff	Erklärung
Werkstück	zu sägendes Teil
Bandführungsrolle	Rolle über die das Sägeband im Sägebügel läuft
Sägebügel	Gehäuse mit Schutzabdeckung für das Sägeband
Materialanschlag	Position für Mehrfachabsägungen Sägeanschlag
Hydraulikzylinder	hydraulischer Absenkzylinder hydraulischer Vorschub
Vorschubregelventil	Ventil am Hydraulikzylinder
Schutzabdeckung Keilriemen	Abdeckhaube der Keilriemen
Schutzabdeckung Sägebügel	Verkleidung auf der Rückseite des Sägebügels
Bandführungslager	Rollen zwischen denen das Sägeband läuft und geführt wird Führungslager
Sägebandführung	Bandführungslager
Sägebandbürste	Schmutzabstreifer Reinigungsbürste des Sägebands
Spannbacke	verstellbare Klemmleiste des Maschinenschraubstocks
Maschinenschraubstock	Klemmvorrichtung für das Werkstück
Schneckengetriebe	Untersetzungsgetriebe vom Antriebsmotor zur Keilriemenscheibe
Antriebsmotor	Motor

7.3 Änderungsinformationen Betriebsanleitung

Kapitel	Kurzinformation	neue Versionsnummer
alle	CE Erklärung	1.6.0
	Zusammenlegung S181 + S181G	1.6.0
S181G parts	neuer Getriebetyp 712 SG (ab 09 / 2015)	1.6.1
CE	EMV 2014/30/EU ; NSR 2014/35/EU	1.6.2
CE	neue Typ C Norm	1.6.3
3	Innerbetrieblicher Transport	1.6.4

Anhang S181 | S181G DE



7.4 Mangelhaftungsansprüche / Garantie

Neben den gesetzlichen Mangelhaftungsansprüchen des Käufers gegenüber dem Verkäufer, gewährt Ihnen der Hersteller des Produktes, die Firma OPTIMUM GmbH, Robert-Pfleger-Straße 26, D-96103 Hallstadt, keine weiteren Garantien, sofern sie nicht hier aufgelistet oder im Rahmen einer einzelnen, vertraglichen Regel zugesagt wurden.

- O Die Abwicklung der Haftungs- oder Garantieansprüche erfolgt nach Wahl der Firma OPTIMUM GmbH entweder direkt mit der Firma OPTIMUM GmbH oder aber über einen ihrer Händler.
 - Defekte Produkte oder deren Bestandteile werden entweder repariert oder gegen fehlerfreie ausgetauscht. Ausgetauschte Produkte oder Bestandteile gehen in unser Eigentum über.
- O Voraussetzung für Haftungs- oder Garantieansprüchen ist die Einreichung eines maschinell erstellten Original-Kaufbeleges, aus dem sich das Kaufdatum, der Maschinentyp und gegebenenfalls die Seriennummer ergeben müssen. Ohne Vorlage des Originalkaufbeleges können keine Leistungen erbracht werden.
- O Von den Haftungs- oder Garantieansprüchen ausgeschlossen sind Mängel, die aufgrund folgender Umstände entstanden sind:
 - Nutzung des Produkts außerhalb der technischen Möglichkeiten und der bestimmungsgemäßen Verwendung, insbesondere bei Überbeanspruchung des Gerätes
 - Selbstverschulden durch Fehlbedienung bzw. Missachtung unserer Betriebsanleitung
 - nachlässige oder unrichtige Behandlung und Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel
 - nicht autorisierte Modifikationen und Reparaturen
 - ungenügende Einrichtung und Absicherung der Maschine
 - Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Nutzungsbedingungen
 - atmosphärische Entladungen, Überspannungen und Blitzschlag sowie chemische Einflüsse
- O Ebenfalls unterliegen nicht den Haftungs- oder Garantieansprüchen:
 - Verschleißteile und Teile, die einem normalen und bestimmungsgemäßen Verschleiß unterliegen, wie beispielsweise Keilriemen, Kugellager, Leuchtmittel, Filter, Dichtungen u.s.w.
 - nicht reproduzierbare Softwarefehler
- O Leistungen, die die Firma OPTIMUM GmbH oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen zur Erfüllung im Rahmen einer zusätzlichen Garantie erbringen, sind weder eine Anerkennung eines Mangels noch eine Anerkennung der Eintrittspflicht. Diese Leistungen hemmen und/oder unterbrechen die Garantiezeit nicht.
- O Gerichtsstand unter Kaufleuten ist Bamberg.
- O Sollte eine der vorstehenden Vereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam und/oder nichtig sein, so gilt das als vereinbart, was dem Willen des Garantiegebers am nächsten kommt und ihm Rahmen der durch diesen Vertrag vorgegeben Haftungs- und Garantiegrenzen bleibt.

7.5 Entsorgungshinweis / Wiederverwertungsmöglichkeiten:

Entsorgen Sie ihr Gerät bitte umweltfreundlich, indem Sie Abfälle nicht in die Umwelt sondern fachgerecht entsorgen.

Bitte werfen Sie die Verpackung und später das ausgediente Gerät nicht einfach weg, sondern entsorgen Sie beides gemäß der von Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung oder vom zuständigen Entsorgungsunternehmen aufgestellten Richtlinien.



7.5.1 Außerbetriebnehmen

VORSICHT!

Ausgediente Geräte sind sofort fachgerecht außer Betrieb zu nehmen, um einen spätern Missbrauch und die Gefährdung der Umwelt oder von Personen zu vermeiden



- O Ziehen Sie den Netzstecker.
- O Durchtrennen Sie das Anschlusskabel.
- O Entfernen Sie alle umweltgefährdende Betriebsstoffe aus dem Alt-Gerät.
- O Entnehmen Sie, sofern vorhanden, Batterien und Akkus.
- O demontieren Sie die Maschine gegebenenfalls in handhabbare und verwertbare Baugruppen und Bestandteile.
- O führen Sie die Maschinenkomponenten und Betriebsstoffe dem dafür vorgesehenen Entsorgungswegen zu.

7.5.2 Entsorgung der Neugeräte-Verpackung

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien und Packhilfsmittel der Maschine sind recyclingfähig und müssen grundsätzlich der stofflichen Wiederverwertung zugeführt werden.

Das Verpackungsholz kann einer Entsorgung oder Wiederverwertung zugeführt werden.

Verpackungsbestandteile aus Karton können zerkleinert zur Altpapiersammlung gegeben werden.

Die Folien sind aus Polyethylen (PE) oder die Polsterteile aus Polystyrol (PS). Diese Stoffe können nach Aufarbeitung wiederverwendet werden, wenn Sie an eine Wertstoffsammelstelle oder an das für Sie zuständige Entsorgungsunternehmen weitergegeben werden.

Geben Sie das Verpackungsmaterial nur sortenrein weiter, damit es direkt der Wiederverwendung zugeführt werden kann.

7.5.3 Entsorgung des Altgerätes

INFORMATION

Tragen Sie bitte in Ihrem und im Interesse der Umwelt dafür Sorge, dass alle Bestandteile der Maschine nur über die vorgesehenen und zugelassenen Wege entsorgt werden.



Beachten Sie bitte, dass elektrische Geräte eine Vielzahl wiederverwertbarer Materialien sowie umweltschädliche Komponenten enthalten. Tragen Sie dazu bei, dass diese Bestandteile getrennt und fachgerecht entsorgt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an ihre kommunale Abfallentsorgung. Für die Aufbereitung ist gegebenenfalls auf die Hilfe eines spezialisierten Entsorgungsbetriebs zurückzugreifen.

7.5.4 Entsorgung der elektrischen und elektronischen Komponenten

Bitte sorgen Sie für eine fachgerechte, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Entsorgung der Elektrobauteile.

Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Gemäß Europäischer Richtlinie 2011/65/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und die Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge und Elektrische Maschinen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Als Maschinenbetreiber sollten Sie Informationen über das autorisierte Sammel- bzw. Entsorgungssystem einholen, das für Sie gültig ist.

Bitte sorgen Sie für eine fachgerechte, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Entsorgung der Batterien und/oder der Akkus. Bitte werfen Sie nur entladene Akkus in die Sammelboxen beim Handel oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

S181_S181G_DE_9.fm

Anhang S181 | S181G DE



7.5.5 Entsorgung der Schmiermittel und Kühlschmierstoffe

ACHTUNG!

Achten Sie bitte unbedingt auf eine umweltgerechte Entsorgung der verwendeten Kühlund Schmiermittel. Beachten Sie die Entsorgungshinweise Ihrer kommunalen Entsorgungsbetriebe.



INFORMATION

Verbrauchte Kühlschmierstoff-Emulsionen und Öle sollten nicht miteinander vermischt werden, da nur nicht gemischte Altöle ohne Vorbehandlung verwertbar sind.



Die Entsorgungshinweise für die verwendeten Schmierstoffe stellt der Schmierstoffhersteller zur Verfügung. Fragen Sie gegebenenfalls nach den produktspezifischen Datenblättern.

7.6 Entsorgung über kommunale Sammelstellen

Entsorgung von gebrauchten, elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsche Entsorgung gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

7.7 Produktbeobachtung

Wir sind verpflichtet, unsere Produkte auch nach der Auslieferung zu beobachten.

Bitte teilen Sie uns alles mit, was für uns von Interesse ist:

- Veränderte Einstelldaten
- O Erfahrungen mit der Maschine, die für andere Benutzer wichtig sind
- O Wiederkehrende Störungen

Optimum Maschinen Germany GmbH Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

Telefax +49 (0) 951 - 96 555 - 888 E-Mail: info@optimum-maschinen.de



EG - Konformitätserklärung

nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II 1.A

Der Hersteller / Inverkehrbringer: Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D - 96103 Hallstadt

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung: Metallbandsäge

Typenbezeichnung: S181

S181G

allen einschlägigen Bestimmungen der oben genannten Richtlinie sowie den weiteren angewandten Richtlinien (nachfolgend) - einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen - entspricht.

Beschreibung:

Handgesteuerte Metallbandsäge

Folgende weitere EU-Richtlinien wurden angewandt:

EMV-Richtlinie 2014/30/EU ; Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2015/863/EU

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN ISO 16093:2017-10 - Werkzeugmaschinen - Sicherheit - Sägemaschinen für die Kaltbearbeitung von Metall

EN 60204-1: Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN ISO 13849-1:2015 - Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze

EN ISO 13849-2:2012 - Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 2: Validierung

EN ISO 12100:2013 - Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung

Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

Kilian Stürmer, Tel.: +49 (0) 951 96555 - 800

Kilian Stürmer (Geschäftsführer)

Hallstadt, den 2019-12-11



Preface



Dear customer,

Thank you very much for purchasing a product made by OPTIMUM.

OPTIMUM metal working machines offer a maximum of quality, technically optimum solutions and convince by an outstanding price performance ratio. Continuous enhancements and product innovations guarantee state-of-the-art products and safety at any time.

Before commissioning the machine please thoroughly read these operating instructions and get familiar with the machine. Please also make sure that all persons operating the machine have read and understood the operating instructions beforehand.

Keep these operating instructions in a safe place nearby the machine.

Information

The operating instructions include indications for safety-relevant and proper installation, operation and maintenance of the machine. The continuous observance of all notes included in this manual guarantee the safety of persons and of the machine.

The manual determines the intended use of the machine and includes all necessary information for its economic operation as well as its long service life.

In the paragraph "Maintenance" all maintenance works and functional tests are described which the operator must perform in regular intervals.

The illustration and information included in the present manual can possibly deviate from the current state of construction of your machine. Being the manufacturer we are continuously seeking for improvements and renewal of the products. Therefore, changes might be performed without prior notice. The illustrations of the machine may be different from the illustrations in these instructions with regard to a few details. However, this does not have any influence on the operability of the machine.

Therefore, no claims may be derived from the indications and descriptions. Changes and errors are reserved!

Your suggestion with regard to these operating instructions are an important contribution to optimising our work which we offer to our customers. For any questions or suggestions for improvement, please do not hesitate to contact our service department.

If you have any further questions after reading these operating instructions and you are not able to solve your problem with a help of these operating instructions, please contact your specialised dealer or directly the company OPTIMUM.

Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr.- Robert - Pfleger - Str. 26

D-96103 Hallstadt

Mail: info@optimum-maschinen.de
Internet: www.optimum-maschinen.com





1 Safety

Glossary of symbols

rg	gives further advice
→	calls on you to act
O	enumerations

This part of the operating instructions

- explains the meaning and use of the warning notices included in these operating instructions.
- defines the intended use of the metal band saw ,
- points out the dangers that might arise for you or others if these instructions are not observed.
- O informs you about how to avoid dangers.

In addition to these operation instructions, please observe

- O the applicable laws and regulations,
- O the legal regulations for accident prevention,
- the prohibition, warning and mandatory signs as well as the warning notes on the metal band saw.

European standards must be kept during installation, operation, maintenance and repair of the metal band saw.

If European standards are not applied at the national legislation of the country of destination, the specific applicable regulations of each country are to be observed.

If required it is necessary to take the corresponding measures to comply with the country-specific regulations before commissioning the metal band saw.

Always keep this documentation close to the metal band saw.

INFORMATION

If you are unable to solve a problem using these operating instructions, please contact us for advice:



Optimum Maschinen Germany GmbH


Dr. Robert-Pfleger-Str. 26

D- 96103 Hallstadt

Email: info@optimum-maschinen.de

1.1 Rating plates





Safety S181 | S181G EN

S181G_GB_1.fm

S181_



1.2 Safety instructions (warning notes)

1.2.1 Classification of hazards

We classify the safety warnings into various levels. The table below gives an overview of the classification of symbols (ideogram) and the warning signs for each specific danger and its (possible) consequences.

Ideogram	Warning alert	Definition / consequence
DANGER! WARNING!		Threatening danger that will cause serious injury or death to people.
		A danger that might cause severe injury to the personnel or can lead to death.
	CAUTION!	Danger or unsafe procedure that might cause injury to people or damage to property.
	ATTENTION!	Situation that could cause damage to the machine and product and other types of damage. No risk of injury to people.
0	INFORMATION	Application tips and other important or useful information and notes. No dangerous or harmful consequences for people or objects.

In case of specific dangers, we replace the pictogram by











or



general danger

by a warning of

injury of hands,

hazardous electrical voltage,

rotating parts.

1.2.2 Other pictograms









Warning danger of slipping!

Warning risk of stumbling!

Warning hot surface!

Warning biological hazard!



Warning of automatic startup!



Warning tilting danger!



Warning of suspended loads!



Activation forbidden!

S181_S181G_GB_1.fm









Read the operating instructions before commissioning!



Disconnect the mains plug!



Use protective glasses!



Use protective gloves!



Use protective boots!



Use protective suit!



Use ear protection!



Protect the environment!



Contact address

1.3 Intended use

Use

WARNING!

In the event of improper use, the metal band saw



- O will endanger personnel,
- O the machine and other material property of the operating company will be endangered,
- O the correct function of the machine may be affected.

The machine is designed and manufactured to be used in environments where there is no potential danger of explosion.

The machine is designed and manufactured to saw cold metal, cast material and plastics or other material that are not health hazardous and do not generate dust.

The metal band saw must not be used on wood.

The pieces to be cut must be of a shape that will allow them to be securely attached in the workholder vice and ensure that the piece does not come loose when it is being sawed.

The metal band saw must only be installed and operated in a dry and ventilated place.

If the metal band saw is used in any way other than described above, modified without authori- Operations not in zation of Optimum Maschinen Germany GmbH, then the metal band saw is being used improp-accordance with intended use! erly.

We will not be held liable for any damages resulting from any operation which is not in accordance with the intended use.

We expressly point out that the guarantee or CE conformity will expire due to any constructive technical or procedural changes which had not been performed by the company Optimum Maschinen Germany GmbH.

It is also part of intended use that you

- O observe the limits of the metal band saw,
- O the operating manual is observed,
- 0 the inspection and maintenance instructions are observed.

GB_1.fm S181G_ S181_

Safety S181 | S181G ΕN




Technical data on page 60

The decisive factor for achieving efficient cutting and the necessary angular tolerance is the correct choice of parameters such as the saw blade, feed, cutting pressure, cutting speed and cooling agent.

WARNING!

Heaviest injuries due improper use.



1.4 Possible dangers caused by the metal band saw

The metal band saw has undergone a safety inspection (analysis of danger with assessment of risks). It has been designed and built on the basis of this analysis using the latest technological advances.

Nevertheless, there is a residual risk as the metal band saw operates with

- electrical voltage and currents,
- an revolting saw band.

We have used construction resources and safety techniques to minimize the health risk to personnel resulting from these hazards.

If the metal band saw is used and maintained by the staff who are not duly qualified, there may be a risk resulting from incorrect or unsuitable maintenance of the metal band saw.

INFORMATION

Everyone involved in the assembly, commissioning, operation and maintenance must

- O be duly qualified,
- O strictly follow these operating instructions.

Always disconnect the metal band saw if cleaning or maintenance work is being carried out.



The metal band saw may only be used with the safety devices activated.

Disconnect the metal band saw immediately whenever you detect a failure in the safety devices or when they are not mounted!



All additional devices installed by the operator have to be equipped with the prescribed safety devices.

This is your responsibility being the operating company!

Safety devices on page 56

1.5 Qualification of personnel

1.5.1 **Target group**

This manual is addressed to

- the operating companies,
- O the operators,
- O the personnel for maintenance works.

Therefore, the warning notes refer to both operation and maintenance of the metal band saw. Determine clearly and explicitly who will be responsible for the different activities on the machine (operation, maintenance and repair).

Unclear responsibilities constitute a safety risk!

S181_S181G_GB_1.fm





Always disconnect plug of the metal band saw from the electrical power supply. This will prevent it from being used by unauthorized persons.

The qualifications of the personnel for the different tasks are mentioned below:



Operator

The operator is instructed by the operating company about the assigned tasks and possible risks in case of improper behaviour. Any tasks which need to be performed beyond the operation in the standard mode must only be performed by the operator if it is indicated in these instructions and if the operating company expressively commissioned the operator.

Electrical specialist

Due to his professional training, knowledge and experience as well as his knowledge of respective standards and regulations the electrical specialist is able to perform works on the electrical system and to recognise and avoid any possible dangers himself.

The electrical specialist is specially trained for the working environment in which he is working and knows the relevant standards and regulations.

Qualified personnel

Due to their professional training, knowledge and experience as well as their knowledge of relevant regulations the qualified personnel is able to perform the assigned tasks and to recognise and avoid any possible dangers themselves.

Instructed person

Instructed personnel were instructed by the operating company about the assigned tasks and any possible risks in case of improper behaviour.

1.5.2 Authorized personnel

WARNING!

Inappropriate operation and maintenance of the metal band saw constitutes a danger for the staff, objects and the environment.



Obligations of the operating

company

Only authorized staff may operate the metal band saw!

Persons authorized to operate and maintain should be trained technical personnel and instructed by the ones who are working for the operating company and for the manufacturer.

The operating company must

- O train the personnel,
- o instruct the personnel in regular intervals (at least once a year) on
 - all safety standards that apply to the machine,
 - the operation,
 - accredited technical guidelines,
- O check personnel's state of knowledge,
- O document the trainings/instructions,
- O require personnel to confirm participation in training/instructions by means of a signature,
- O check whether the personnel is working safety- and risk-conscious and observe the operating instructions.

The operator must

O have obtained a training regarding the handling of the metal band saw,

Obligations of the operator

- O know the function and mode of action,
- O before taking the machine in operation
 - have read and understood the operating manual,
 - be familiar with all safety devices and instructions.

S181_S181G_GB_1.fm

Safety S181 | S181G EN



For work on the following parts there are additional requirements:

O Electric components or operating materials:

Must only be performed by a qualified electrician or person working under the instructions and supervision of a qualified electrician.


Before starting work on electrical parts or operating agents, following measures are to be performed in the following order.

- disconnect all poles
- O Secure against switching on.
- O Check if the machine is zero potential.

1.6 Safety measures during operation

CAUTION!

Risk due to inhaling of health hazardous dusts and mist.



Make sure that the generated health hazardous dusts and mist are safely sucked off at the point of origin and is dissipated or filtered from the working area. To do so, use a suitable extraction unit.

1.7 Safety devices

Use the metal band saw saw only with properly functioning safety devices.

Stop the metal band saw immediately if there is a failure on the safety device or if it is not functioning for any reason.

It is your responsibility!

If a safety device has been activated or has failed, the metal band saw must only be used if you

- O have removed the cause of the failure.
- have verified that there is no danger resulting for the personnel or objects.

WARNING!

If you bypass, remove or override a safety device in any other way, you are endangering yourself and other persons working on the metal band saw. The possible consequences



- O injuries due to components or parts of components flying off at high speed,
- O contact with rotating and revolting parts,
- O a fatal electrocution,

The metal band saw includes the following safety devices:

- emergency stop button.
- O Protective cover for the V-belts on the metal band saw \$181.
- O Saw blade casing with protective cover at the rear.

WARNING!

The separating protective equipment which are made available and delivered together with the machine are designed to reduce the risk of workpieces or fractions of them which being expelled, but not to remove them completely. Always work carefully and observe the limit values of your chipping process.



S181_S181G_GB_1.fm

56





1.7.1 Saw arch

The saw arch of the metal band saw is fitted with a protective cover firmly screwed laterally. The protective cover protects the belt guide pulleys and the rotating saw belt.

Close and mount all protective covers before restarting the metal band saw.

WARNING!

Danger of injury! The teeth of the saw belt are sharp. Take thorough care when removing the rear cover to change the saw belt.



1.8 Prohibition, warning and mandatory signs

INFORMATION

All warning signs must be legible. Check them regularly.

0

1.9 Safety check

- → Check the metal band saw at least once per shift. Inform the person responsible immediately of any damage, defect or change in the operating function.
- → Check all safety devices
- o at the beginning of each shift (with the machine stopped),
- O once a week (with the machine in operation),
- O after every maintenance and repair work.
- → Check that prohibition, warning and information signs and the labels on the metal band saw
- o are legible (clean them, if necessary),
- o are complete.

INFORMATION

Use the following table in order to organize the checks.



General check			
Equipment	Check	ок	
Protective covers	Mounted, firmly bolted and not damaged		
Signs, Markings	Installed and legible		
Date:	checked by (signature):		

Functional check				
Equipment	Check	ок		
emergency stop button	When the EMERGENCY STOP push button is activated, the metal band saw must switch off.	_		
Date:	checked by (signature):			

S181_S181G_GB_1.fm

Safety S181 | S181G EN



1.10 Individual protection gear

For certain work individual protection gear as protective equipment. This includes:

- O Safety helmet,
- O protective glasses or face guard,
- o protective gloves,
- O safety shoes with steel toe caps,
- O ear protection.

Before starting work, make sure that the prescribed individual protective equipment is available in the workplace.

CAUTION!

Dirty or contaminated personnel protective equipment can cause diseases.

Clean your individual protection gear

- o after each use,
- O regularly, at least once a week.

Individual protection gear for special work

Protect your face and eyes: Wear a safety helmet with facial protection when performing works where your face and eyes are exposed to hazards.



Use protective gloves when handling pieces with sharp edges.



Use safety shoes when you assemble, disassemble or transport heavy components.



1.11 Safety during operation

We specially point out the specific dangers when working with and on the metal band saw.

WARNING!

Before switching on the metal band saw make sure that there are

- O no dangers generated for persons,
- O no objects are damaged.

Avoid any risky working practices:

- → Make sure that nobody is endangered by your work.
- → The instructions mentioned in these operating instructions have to be strictly observed during assembly, operation, maintenance and repair.
- → Do not work on the metal band saw, if your concentration is reduced, for example, because you are taking medication.
- → Observe the accident prevention regulations issued by your Employers Liability Insurance Association or other competent supervisory authority, responsible for your company.
- → Stay at the metal band saw until all movements have come to a complete standstill.
- → Use the prescribed personnel protective equipment. Make sure to wear a well-fitting work suit and, if necessary, a hairnet.
- → Inform the supervisor about all endangerments or errors.



S181_S181G_GB_1.fm





1.12 Safety during maintenance

Inform the operators on time of any maintenance and repair work.

Report and document any

Report all safety relevant changes and performance details of the metal band saw. Document changes all changes, have the operating instructions updated accordingly and train machine operators.

1.12.1 Disconnecting and securing the metal band saw


- → Turn off the main plug before starting any maintenance or repair work.
- → Attach a warning sign on the machine.




1.12.2 Using lifting equipment

WARNING!

The use of unstable lifting and load suspension gear that might break under load can cause severe injuries or even death.



- O they have sufficient load carrying
- O and that it is in perfect condition.



Never walk under suspended loads!



Remove or install protection safety devices before starting any maintenance work and re-install them once the work has been completed. This includes:

- O Covers.
- O Safety indications and warning signs,
- earth (ground) connections.

If you remove protection or safety devices, refit them immediately after completing the work.

Check if they are working properly!

1.13 Accident report

Inform your superiors and Optimum Maschinen Germany GmbH immediately in the event of accidents, possible sources of danger and any actions which almost led to an accident (near misses).

There are many possible causes for "near misses".

The sooner they are notified, the faster the causes can be eliminated.

INFORMATION

We point out the specific dangers when performing works with and on the metal band saw when describing such works.



1.14 Electrical system

Have the machine and/or the electrical equipment checked regularly, at least every six months. Immediately eliminate all defects such as loose connections, defective wires, etc.

A second person must be present during work on live components to disconnect the power in the event of an emergency.

Disconnect the metal band saw immediately if there is a malfunction in the power supply!

Maintenance on page 75

S181_S181G_GB_1.fm

Safety S181 | S181G EN



2 **Technical data**



The following information are the dimensions and indications of weight and the manufacturer's approved machine data.

2.1 Electrical	connection	S181	S181G
Total co	nnected load	3 x 400 V; 50 Hz; 0.75 KW	
permitted v	oltage tolerance	380 V - 420 V	

2.2 General		S181	S181G
Cutting angle adjustment		using the adjustable jaws on the vice	
Saw belt guide inversion pulleys supported on ball bearings		ported on ball bearings	
Raising the saw arch		manually	
Feed		The descent speed can be adjusted using a hydraulic cylinder with continuous advance	
Tension of the saw blade		Manually using the hand wheel	
Loading height vise 560mm)mm	

2.3 Dimensions	S181	S181G
Length [mm]	1295	1275
Height [mm]	1060	1100
Height of work area [mm]	1650	1650
Width without material stop [mm]	450	450
Width with material stop [mm]	600	720
Total weight [kg]	130	130
Dimensions of saw blade [mm]	2362 x	19 x 0.9

2.4	Speed of saw belt	S181	S181G
		by means of V-belt pulleys	by means of gear shifting mech- anism
	[m/min]	21 33.5 45 50	45 67 77

2.5	Environmental conditions	S181	S181G
Temperature		5-3	5 °C
	Humidity	25 - 80 %	

2.6 Operating mater	al	S181	S181G
Hydraulic cylind	r Hy	Hydraulic oil, viscosity 32 - 46 as per DIN 51519, HLP Quality	
Spindle of the machin	e vice	commercial slide bearing grease	
Helical gear		Mobil 629	

S181_S181G_GB_2.fm

Version 1.6.4 - 2020-08-05





2.6	Operating material	S181	S181G
	Slide bearing	commercial slide bearing grease	
	Coolant equipment	Commercial lubricating and cooling agent	

2.7	Coolant pump	S181	S181G
Power		230 V ; 50 Hz; 90 W	
Speed [min ⁻¹]		2850	
Tank capacity [liter]		11	

2.8 Emissions

The generation of noise emitted by the metal band saw is 73 dB(A). If the metal band saw is installed in an area where various machines are in operation, the noise exposure (immission) on the operator of the metal band saw at the working place may exceed 80 dB(A).


INFORMATION

This numerical value was measured on a new machine under proper operating conditions. Depending on the age respectively on the wear of the machine it is possible that the noise behaviour of the machine changes. Furthermore, the factor of the noise emission is also depending on manufacturing influencing factors, e.g. speed, material and clamping conditions.



INFORMATION

The mentioned numerical value is the emission level and not necessarily a safe working level.





The following factors influence the actual degree of the noise exposure of the operator:

- O Characteristics of the working area, e.g. size or damping behaviour,
- O Other noise sources, e.g. the number of machines,
- Other processes taking place in the proximity and the period of time during which the operator is exposed to the noise.

Furthermore, it is possible that the admissible exposure level might be different from country to country due to national regulations. This information about the noise emission shall allow the operator of the machine to more easily evaluate the endangering and risks.

CAUTION!

Depending on the overall noise exposure and the basic limit values the machine operators must wear an appropriate hearing protection.



We generally recommend to use a noise protection and a hearing protection.



S181_S181G_GB_2.fm





3 Delivery, interdepartmental transport, assembly and commissioning

3.1 Notes on transport, installation, commissioning

Improper transport, installation and commissioning is liable to accidents and can cause damage or malfunctions to the machine for which we do not assume any liability or guarantee.

Transport the scope of delivery secured against shifting or tilting with a sufficiently dimensioned industrial truck or a crane to the installation site.

WARNING!

Severe or fatal injuries may occur if parts of the machine tumble or fall down from the forklift truck or from the transport vehicle. Follow the instructions and information on the transport box.



Note the total weight of the machine. The weight of the machine is indicated in the "Technical data" of the machine. When the machine is unpacked, the weight of the machine can also be read on the rating plate.

Only use transport devices and load suspension gear that can hold the total weight of the machine.

WARNING!

The use of unstable lifting and load suspension equipment that might break under load can cause severe injuries or even death. Check that the lifting and load suspension gear has sufficient load-bearing capacity and that it is in perfect condition.




Observe the accident prevention regulations issued by your Employers Liability Insurance Association or other competent supervisory authority, responsible for your company. Fasten the loads properly.

3.1.1 General risks during internal transport

WARNING: TILTING DANGER!

The machine may be lifted unsecured by a maximum of 2 cm.





Warn employees and advise them of the hazard.

Machines may only be transported by authorized and qualified persons. Act responsibly during transport and always consider the consequences. Refrain from daring and risky actions.

Gradients and descents (e.g. driveways, ramps and the like) are particularly dangerous. If such passages are unavoidable, special caution is required.

Before starting the transport check the transport route for possible danger points, unevenness and faults.

Danger points, unevenness and disturbance points must be inspected before transport. The removal of danger spots, disturbances and unevenness at the time of transport by other employees leads to considerable dangers.

Careful planning of interdepartmental transport is therefore essential.






3.2 Scope of delivery

INFORMATION

The metal band saw is delivered pre-assembled.





- Metal band saw
- O Bimetallic saw belt
- O 2 x Wheels, split pins, washers, wheel axle
- O 1 x Transport handle
- O 1 x Foot
- Coolant equipment
- Material stop
- Instruction manual

3.3 Storage

ATTENTION!

In case of wrong and improper storage components might get damaged and destroyed. Store packed and unpacked parts only under the intended environmental conditions results to the intended environmental conditions on page 60



Consult Optimum Maschinen Germany GmbH if the metal band saw and accessories are stored for more than three months or are stored under different environmental conditions than those given here.

3.4 Installation and assembly

3.4.1 Requirements regarding the installation site

Organize the working area around the metal band saw according to the local safety regulations Dimensions on page 60.

The working area for operating, maintenance and repair must not be hindered.

INFORMATION

The mains plug of the metal band saw must be freely accessible.



3.5 Assembly

CAUTION

Danger of crushing and overturning. Proceed with caution during the work described below.




OPTIMUM[®]

MASCHINEN - GERMANY

3.5.1 Wheels

- → Place wooden chocks beneath the lower frame for fitting the wheels. Make sure the metal band saw is located on a sturdy base.
- → Pass the axle through the bore holes in the lower frame.
- → Position the wheels onto the axles and attach them in place using cotter-pins.



Img.3-1: Wheel

3.5.2 Machine stand and transport handle


→ Fit the transport handle and the machine stand with the assembling auxiliaries supplied.



Img.3-2: Machine stand and transport handle

3.5.3 Material stop


- → Position the stop rod in the hole and immobilise it with the lock screw.
- → Push the saw stop onto the stop rod.
- → Lock the saw stop using the limit stop fixture.



Img.3-3: Material stop

3.5.4 Transportation lock

- → Remove the transport lock.
- Replace the transport lock with the end stop buffer supplied with the machine for the saw arch.
- Adjust the end stop buffer so that the end stop switch lug hits the end stop switch when finishing the sawing process.




Img.3-4: End stop buffer





3.6 First commissioning

ATTENTION!





WARNING!

When first commissioning the metal band saw by inexperienced staff you endanger people and the machine.



We do not take any liability for damages caused by incorrectly performed commissioning.

3.7 Checks

Perform the following checks.


CAUTION!

Danger of cutting, perform the works described hereunder with care. Use the prescribed protective equipment.



3.7.1 Direction of the saw teeth

→ Check the direction of the saw teeth. The saw teeth have to point to the drive engine.



Img.3-5: Indicating label

3.7.2 Inspecting the belt guide pulleys

- → Check if the saw belt is mounted correctly onto the belt guide pulleys.
- Aligning the saw belt on page 82





Img.3-6: Belt guide pulley

3.7.3 Saw belt guide bearings

→ Check that the saw belt fits snugly inside the guide bearings.

Adjusting the belt guide bearings on page 78



Img.3-7: Blade guide bearings


3.7.4 Tension of the saw blade

→ Check the tension of the saw belt. The correct saw belt tension is achieved, when you can move the saw belt with a power of about 50 N in the middle by 3mm. Setting the tension in the saw belt on page 77

3.7.5 Power supply

Connect a CEE-400V-16A plug.

Modify the polarity at the terminal counter of the combined switch/plug with a screwdriver if the direction of the saw belt is wrong.



Img.3-8: Switch / plug combination

ATTENTION!

Imperatively make sure that all 3 phases (L1, L2, L3) are correctly connected.



Most motor defects result of wrong connections. For instance if a motor phase is not correctly clamped or connected to the neutral conductor (N).

Effects may be as follows:

- O The motor is getting hot very rapidly.
- O Increased motor noises.
- O The motor has no power.

The guarantee will become null and void if the machine is wrongly connected.





4 Operation


4.1 Control and indicating elements \$181



Pos.	Designation	Pos.	Designation
1	Tension of the saw blade	6	ON / OFF switch
2	Saw arch	7	ON / OFF switch for coolant pump
3	Coolant hose and adjusting valve	8	Feed regulation valve
4	Handwheel machine vice	9	Hydraulic cylinder
5	Swivelling clamping jaws	10	Protective cover of the V-belts
11	Material stop		

Translation of original instruction

4.2 Control and indicating elements S181G



Pos.	Designation	Pos.	Designation
1	Tension of the saw blade	6	ON / OFF switch
2	Saw arch	7	ON / OFF switch for coolant pump
3	Coolant hose and adjusting valve	8	Feed regulation valve
4	Handwheel machine vice	9	Hydraulic cylinder
5	Swivelling clamping jaws	10	Gear
11	Material stop		

4.3 Safety

Use the metal band saw saw only under the following conditions:

- O The metal band saw is in proper working order.
- O The metal band saw is used as prescribed.
- O The operating manual is followed.
- O All safety devices are installed and activated.

All failures should be eliminated immediately. Stop the machine immediately in the event of any abnormality in operation and make sure it cannot be started-up accidentally or without authorisation.

Notify the person responsible immediately of any modification.

Safety during operation on page 58



S181_S181G_GB_4.fm







4.4 Inserting the workpiece

- → Raise the saw arch.
- → Place the closing tap in vertical position to secure the arch in a given position.




Img.4-1: Hydraulic feed

→ Place the piece to be cut in the workholder vice.

ATTENTION!

Danger of overturning of the metal band saw. Support long work pieces before pushing the piece to be cut into the workholder vice.






Img.4-2: Machine vice

WARNING!

Disconnect the metal band saw from the mains if you are making angular modifications to the clamping jaws or increasing the holding capacity of the machine vice.








→ Secure the workpiece between the

clamping jaws by turning the handwheel.



Img.4-3: Angular cut



Img.4-4: Handwheel

S181_S181G_GB_4.fm

Operation


S181 | S181G

OPTIMUM°

MASCHINEN - GERMANY

4.4.1 Increasing the holding capacity

- → Disconnect the metal band saw from the power supply.
- → Unscrew the bolts on the rear clamping jaw.
- → Set the clamping jaw at a greater distance in the holes provided.
- → Retighten the clamping jaw.



Img.4-5: Rear clamping jaw

ATTENTION!

Re-tighten the clamping jaws after any change in the angle or position.



4.5 Adjusting the saw belt guide

Change the position of the saw belt guidance depending on the size of the pieces to be cut.

- → Loosen the setscrews.
- → Adjust the saw belt guidance close to the workpiece without influencing or hindering the sawing procedure.
- → Re-tighten the set screw.



Img.4-6: Setscrews

ATTENTION!

An unnecessarily wide space between the work piece and the saw belt guide, in combination with a high feed rate very quickly causes the saw belt to wear down.



70





4.6 Speed of saw belt

4.6.1 Adjusting the speed of the saw belt - S181


WARNING!

Do not open the protective cover until you have disconnected the metal band saw from the power supply.

Close and screw down the protective cover after any adjustment to the saw belt speed.

→ Disconnect the metal band saw from the power supply.






- → Loosen the fastening screws on the motor plate until you can move it to reduce the tension in the Vbelt.
- → Place the V-belt in the required position on the pulleys.
- → Tighten the V-belt by moving the motor back.
- → Check the tension in the V-belt. The tension in the V-belt is correct if you can push it approximately 1cm with your finger.
- → Re-tighten the fastening screws of the motor plate and connect the metal band saw to the power supply.
- → Close and screw down the protective cover.

ATTENTION!

Make sure the V-belts have the right tension.

Too heavy or too low tension of the belt can cause damage.

4.6.2 Speed table S181



S181_S181G_GB_4.fm

S181 | S181G

Version 1.6.4 - 2020-08-05



4.6.3 Adjusting the speed of the saw belt - S181G

Selector switch

→ Choose the speed level by means of the selector switch.



Img. 4-8: Selector switch

4.7 Saw belt speeds

Guidelines values for cutting speeds [m / min]:

Material	[m / min]	Material	[m / min]	Material	[m / min]	Material	[m / min]
Tool steel		Medium to high alloy carbon steels	33, 5 - 65	Low-alloy carbon steel	45 - 65	Aluminium	50 - 77
Chrome- nickel steel	21 - 45	Hard brass		Soft brass		Plastic	
High-grade steel		Bronze					

4.8 **Coolant equipment**

WARNING!

Ejection and overflowing of coolants and lubricants. Make sure you do not get the cooling lubricants on the floor. Spilled on the floor cooling agents must be removed immediately.



ATTENTION!

Failure of the pump in case of dry running. The pump is lubricated by the coolant. Do not start up the pump without cooling agent.



INFORMATION

Use as cooling agents a water soluble, ecologically harmless sawing emulsion, which they can refer in the specialized trade. Make sure that the cooling agent is properly retrieved.



Respect the environment when disposing of any lubricants and coolants.

Follow the manufacturer's disposal instructions.




S181_S181G_GB_4.fm





Switch on the cooling units by pressing the switch.




Img.4-9: Switch cooling unit

4.9 Starting the metal band saw

→ Start the metal band saw by pressing the green button.

4.9.1 End stop switch

The end stop switch disconnects the metal band saw in the bottom position.




Img.4-10: End stop switch

4.10 Hydraulic feed

- → Adjust the down speed of the saw arch with the feed regulation valve.
- → Open the stop cock.

The belt saw automatically switch off when you reach your end position.

Follow the same steps in reverse order to remove the work piece from the vice.



Img.4-11: Hydraulic feed

EMPIRICAL RULE!

The finer the tooth spacing and/or the thinner or smaller the work piece, the lower the feed should be.




S181_S181G_GB_4.fm

Operation S181 | S181G EN

4.10.1 Saw arch pressure

The pressure of the saw arch is regulated by means of a spring. A coil spring compensates for the force.

If the pressure of the saw arch is badly set, it can case curved cuts, breakage of teeth, deformation, and breakage of the belt guide pulleys.



Img.4-12: Spring





5 Maintenance

In this chapter you will find important information about

- O Inspection
- O Maintenance
- Repair

of the metal band saw.

ATTENTION!

Properly performed regular maintenance is an essential prerequisite for

- O operational safety,
- O failure-free operation,
- O long service life of the metal band saw and
- O the quality of the products which you manufacture.

Installations and equipment from other manufacturers must also be in good order and condition.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Make sure that the coolant lubricants and oils are not split on the floor.

Clean up any spilt liquid or oils immediately using proper oil-absorption methods and dispose of them in accordance with current legal requirements on the environment.



Collect leakages

Do not re-introduce liquids split outside the system during repair or as a result of leakage from the reserve tank:collect them in a collecting container to be disposed of.

Disposal

Never dump oil or other substances which are harmful for the environment in water inlets, rivers or channels.

Used oils must be delivered to a collection centre. Consult your supervisor if you do not know where the collection centre is.

5.1 Safety

WARNING!

Incorrect maintenance and repair works may lead to very serious injuries to personnel working on the machine and damages to the machine. Only qualified staff should carry out maintenance and repair works on the machine.



5.1.1 Preparation

WARNING!

Only carry out work on the metal band saw if it has been disconnected from the mains power supply.

□ Disconnecting and securing the metal band saw on page 59

→ Attach a warning sign.



S181_S181G_GB_5.fm

Maintenance S181 | S181G EN



5.1.2 Restarting

- → Before restarting run a safety check.
- Safety check on page 57

WARNING!

Before starting the metal band saw you must be sure that

- O no dangers generated for persons,
- O the metal band saw is not damaged.

5.2 Inspection and maintenance

The type and level of wear depends to a large extent on the individual usage and operating conditions. For this reason, all the intervals are only valid for the authorised conditions.

Interval / When	Where?	What?	How?
as required	Saw belt guide	Adjusting the saw belt guide with respect to the work table	 → Place a angular measure with 90° in the work-holder vice and compare the position. → Using the angular measure, check whether the saw belt is parallel to the angle. → Loosen the screws on the saw belt guide if the angle is incorrect and adjust the saw belt guide accordingly. INFORMATION Check the adjustment with a thin test cut. Screws Work table Img.5-1: Saw belt guide

S181_S181G_GB_5.fm

Version 1.6.4 - 2020-08-05





Interval / When	Where?	What?	How?
as required	Machine vice	Adjusting the position of the clamps with respect to the saw belt	 → Place a angular measure in the clamping jaw to be adjusted. → Check the required angle between clamp and saw blade. → Loosen the fixing nut on the clamp in question if the angle is incorrect and adjust the clamp accordingly. Clamping jaw Fixing nut Fixing nut Saw blade Img.5-2: Clamping jaw
As required and after changing the saw belt	Saw arch	Setting the tension in the saw belt	→ Turn the handwheel clockwise to increase the tension in the saw blade. → The correct saw belt tension is achieved, when you can move the saw belt with a power of about 50 N in the middle by 3mm. Hand wheel Img.5-3: Tension of the saw blade INFORMATION Do not strain the saw blade more than necessary. The saw blade could be overstretched and become warped.

S181_S181G_GB_5.fm

Maintenance S181 | S181G



Interval / When	Where?	What?	How?
If dry cuts are occurring, if teeth break out, if the blade guidance roll- ers are deformed or breaking	Saw arch	Adjusting of the saw arch pressure	 → Place the saw arch in the upper position and close the stop cock on the hydraulic cylinder. → Place a weighing machine in the work-holder vice. → Let the saw arch descend slowly. → Fully open the stop cock on the hydraulic cylinder once the saw belt has made contact with the weighing machine. → The support force of the saw arch on the weighing machine should come to 5 - 6 kg. → If necessary, correct the value by changing the position of the spring using the adjusting screw.
as required	Saw belt guide	Adjusting the belt guide bearings	 → Place the saw arch in the upper position and close the stop cock on the hydraulic cylinder. → Adjust the belt guide bearing in a way that the saw belt can not be moved back and forth any more, the belt guide bearings can still be turned manually. → Loosen the locknut on the locating screws and turn the locating screws until the distance of the guide bearings has been corrected. Lock nuts with eccentric studs Img.5-5: Saw belt guide bearings ATTENTION! Check that the teeth on the saw belt do not collide with the guide bearings.

S181_S181G_GB_5.fm

78





Interval / When	Where?	What?	How?
If the metal band saw continues running after finishing the sawing. If the metal band saw switch off before sawing is terminated.		Adjusting the end stop switch	 → Turn the end stop buffer up or down → or correct the end stop switch lug so that it comes into contact with the end stop switch at the end of the sawing process. End stop switch lug End stop switch Img.5-6: End stop switch
Start of shift after every maintenance or repair work	metal band saw		Safety check on page 57
every week	Drive shaft	Bearing	Oiling
every six months	V-belt		S181 → Check for porosity and wear in the belt
every month	Worm gear	Visual inspection S181	S181 → Check the oil level of the helical gear. INFORMATION During the first few days in service, the helical gear may become quite hot. If the temperature does not exceed 70°C, no further measures need be taken. This running-in process can improve considerably if a little Molykote G-n gear paste is added to the oil in the helical gear before the machine is first used. This reduces wear in the flanks of the teeth and increases the useful service life of the gear.

S181_S181G_GB_5.fm

Maintenance S181 | S181G EN





Interval / When	Where?	What?	How?
Annually	Helical gear	Oil change S181	S181 → Unscrew the oil bleed screw at the bottom of the helical gear. Use an adequate vessel with enough capacity to collect the oil. → Open the filler hole for a better ventilation. → Use viscous gear oil, e.g. Mobil 629 Helical gear Filler hole Img.5-7: Helical gear INFORMATION Run the metal band saw a few minutes before you start the oil change. The oil warms up and flows more easily through the outlet.

80





Interval / When	Where?	What?	How?
first after 90 days of commissioning, then every six months	Transmission S181G	Oil change S181G	 Disconnect the metal band saw from the electrical supply. → Place the saw arch in the upper position and close the stop cock on the hydraulic cylinder. → Place a vessel suitable for collecting the oil and with sufficient capacity beneath the opening of the oil drain plug. → Open the oil drain plug and close the opening again after having drained the oil completely. → Bring the saw arch to horizontal position. → Fill approx. 0.3 litres of gear oil in the oil filler and close the screw fitting. Oil filler (Ventilation plug) Oil drain plug Oil drain plug NFORMATION Run the metal band saw a few minutes before you start the oil change. The oil warms up and flows more easily through the outlet.

S181_S181G_GB_5.fm





Interval / When	Where?	What?	How?
as required	Saw belt	Aligning the saw belt	 → Place the saw arch in the upper position and close the stop cock on the hydraulic cylinder. → Check the tension of the saw belt. Setting the tension in the saw belt on page 77 → Remove the protective cover from the saw arch. → Activate the metal band saw and check that the saw belt runs correctly through the belt guide pulleys. → Loosen the fastening screws and turn the setscrew while observing how the saw belt runs. → Adjust the setting using the setscrew so that the saw belt passes as snugly as possible through the casing of the saw arch. → Once the adjustments have been completed, the fastening screws must be retightened. Fastening screws Set screw INFORMATION You cannot make the alignment with a warped saw belt. Before making the adjustment, change the saw belt.
as required	Machine vice	Spindle	→ Lubricate the spindle of the work-holder vice





Interval / When	Where?	What?	How?
			ATTENTION!
			This metal band saw is designed to use saw belts with a dimension of 2362 x 19 x 0.9 mm. The use of other saw blades may lead to worse cutting results.
			→ Place the saw arch in the upper position and close the stop cock on the hydraulic cylinder.
			→ Remove the red guard from the saw belt.
			→ Remove the saw belt brush.
			→ Remove the protective cover from the saw arch.
			→ Loosen the tension of the saw belt by turning the hand wheel anti-clockwise.
			Setting the tension in the saw belt on page 77
			→ Carefully remove the old saw belt.
			→ Fit the new saw blade by inserting it first into the saw belt guide.
		Changing the saw belt	→ Check the running direction and toothing. Is Direction of the saw teeth on page 65
	5		→ Place the saw belt on the two pulleys so that it is as close as possible to the casing of the saw arch.
Depending on wear	Saw arch		→ Tighten the saw belt. 🖙 Setting the tension in the saw belt on page 77
	0,	ingi	→ Run a check as described in 🖾 Checks on page 65.
		Cha	→ For fitting the components, proceed in reverse order.
			→ Proceed a trial run. 🖾 Aligning the saw belt on page 82
			→ Fit the protective cover on the saw arch.
			Belt guide pulley Saw arch casing Saw blade
			Img.5-10: Changing the saw belt

S181_S181G_GB_5.fm





Interval / When	Where?	What?	How?
			The cooling pump is almost maintenance free. Replace the cooling agent in regular intervals and adapted to the usage.
			→ When using coolants which are leaving remnants it is necessary to rinse the cooling pump.
as required	Coolant equipment	Coolant pump	Coolant pump
			Img.5-11: Coolant pump

5.3 Repair

5.3.1 Customer service technician

For any repair work request the assistance of an authorised customer service technician. Contact your specialist dealer if you do not have customer service's information or contact Stürmer Maschinen GmbH in Germany who can provide you with a specialist dealer's contact information. Optionally, the

Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

can provide a customer service technician, however, the request for a customer service technician can only be made via your specialist dealer.

If the repairs are carried out by qualified technical personnel, they must follow the indications given in these operating instructions.

Optimum Maschinen Germany GmbH accepts no liability nor does it guarantee against damage and operating malfunctions resulting from failure to observe these operating instructions.

For repairs, only use

- o faultless and suitable tools,
- O original parts or parts from series expressly authorised by Optimum Maschinen Germany GmbH.

S181_S181G_GB_5.fm

Version 1.6.4 - 2020-08-05





6 Malfunctions

6.1 Malfunctions on the metal band saw

Malfunction	Cause/ possible effects	Solution
Saw motor overloading	 Suction of motor cooling air hindered Motor not correctly fixed Power unit for saw blade not properly fixed 	Check and clean Requires technical service! Have the machine repaired in the workshop
Cooling agent feed not working	 Cooling agent tank empty Cooling agent tap locked Cooling agent tap blocked Cooling agent duct bent or blocked Air in the system, e.g. after refilling Pump doesn't work 	 Fill Open Clean Check and clean Bleed by briefly withdrawing the pressure hose Start pump
The saw belt stops when sawing, but the motor operates	Insufficient saw belt tension V-belt tension	Check saw belt Check tension of V-belt
Short life of saw belt (Teeth blunt)	 Quality of saw belt not suitable for this material An incorrect tooth spacing causes breakage of teeth (the broken tooth in the workpiece blunts the other teeth) Missing cooling Cutting speed to high Feed too high 	 Saw belt of higher quality (bimetallic blade) Select correct tooth pitch Use coolant equipment Reduce cutting speed Reduce feed
Breakage of tooth	The chip space in the saw belt is overcharged, tooth pitch incorrect	Use saw belt with a different tooth pitch or reduce feed
Breakage of the saw blade	 Tension in the saw belt too high or too low Saw belt defective Saw belt guide adjusted incorrectly 	Check tension of saw beltReplacingAdjust blade guide correctly
Twisted cut (saw blade deviating)	 Distance between guide and work-piece too high Saw belt blunt Too low saw blade tension Feed too high Cutting pressure too high Saw blade defective (irregular set) Wrong saw belt guidance 	Bring the guide as close to the work-piece as possible Replace Tighten correctly Reduce Reduce Replace Replace Replace Readjust
Cut not rectangular but parallel	 Material does not rest on both vice jaws metal band saw not adjusted to 90⁰ 	Insert material properlyAdjust clamps correctly

S181_S181G_GB_8.fm

85



7 Appendix



7.1 Copyright

This document is copyright. All derived rights are also reserved, especially those of translation, re-printing, use of figures, broadcast, reproduction by photo-mechanical or similar means and recording in data processing systems, neither partial nor total.

Subject to technical changes without notice.

7.2 Terminology/Glossary

Term	Explanation
Workpiece	Material to be cut
Blade guide pulley	Pulley through which the saw blade passes in the saw arch
Saw arch	Housing with protective cover for the saw blade
Material stop	Position for multiple cuts Sawing stop
Hydraulic cylinder	Hydraulic lowering cylinder Hydraulic feed
Feed regulation valve	Valve on the hydraulic cylinder
Protective cover of the V-belts	Covering cap of the pulley
Protective cover saw arch	Cover on the rear of the saw arch
Blade guide bearings	Rollers between which the saw blade passes Guide bearing
Saw belt guide	Blade guide bearings
Saw blade brush	Device for scraping off impurities Saw blade cleaning brush
Clamping jaw	Strip terminal on the machine vice
Machine vice	Clamping device for the workpiece
Worm gear	Reduction gear from drive motor to the V-belt pulley
Drive motor	Engine

7.3 Change information operating manual

Chapter	Short note	new version number
all	EC declaration	1.6.0
	Combining of S181 + S181G	1.6.0
S181G parts	new gear type, 712 SG (from 09 / 2015)	1.6.1
CE	EMC 2014/30/EU ; LVD 2014/35/EU	1.6.2
CE	new Type C standard	1.6.3
3	Interdepartmental transport	1.6.4

S181_S181G_GB_9.fm





7.4 Liability claims for defects / warranty

Beside the legal liability claims for defects of the customer towards the seller the manufacturer of the product, OPTIMUM GmbH, Robert-Pfleger-Straße 26, D-96103 Hallstadt, does not grant any further warranties unless they are listed below or had been promised in the frame of a single contractual agreement.

- O The processing of the liability claims or of the warranty is performed as chosen by OPTIMUM GmbH either directly or through one of its dealers. Any defective products or components of such products will either be repaired or replaced by components which are free from defects. The property of replaced products or components passes on to OPTIMUM Maschinen Germany GmbH.
- O The automatically generated original proof of purchase which shows the date of purchase, the type of machine and the serial number, if applicable, is the precondition in order to assert liability or warranty claims. If the original proof of purchase is not presented, we are not able to perform any services.
- O Defects resulting of the following circumstances are excluded from liability and warranty claims:
 - Using the product beyond the technical options and proper use, in particular due to overstraining of the machine.
 - Any defects arising by one's own fault due to faulty operations or if the operating manual is disregarded.
 - Inattentive or incorrect handling and use of improper equipment.
 - Non-authorized modifications and repairs.
 - Insufficient installation and safeguarding of the machine
 - Disregarding the installation requirements and conditions of use.
 - Atmospheric discharges, overvoltage and lightning strokes as well as chemical influences.
- The following items are as well not subject to the liability or warranty claims:
 - Wearing parts and components which are subject to a standard wear as intended such as e.g. V-belts, ball bearings, illuminants, filters, sealings, etc.
 - Non reproducible software errors
- O Any services which OPTIMUM GmbH or one of its agents performs in order to fulfill in the frame of an additional guarantee are neither an acceptance of the defects nor an acceptance of its obligation to compensate. Such services do neither delay nor interrupt the warranty period.
- O Place of jurisdiction among traders is Bamberg.
- O If one of the above mentioned agreements is totally or partially inefficient and/or null, it is considered as agreed what is closest to the will of the warrantor and which remains in the framework of the limits of liability and warranty which are predefined by this contract.

7.5 Note regarding disposal / options to reuse:

Please dispose of your device environmentally friendly by disposing of scrap in a professional way.

Please neither throw away the packaging nor the used machine later on, but dispose of them according to the guidelines established by your city council/municipality or by the corresponding waste management enterprise.

S181_S181G_GB_9.fm



7.5.1 Decommissioning

CAUTION!

Used devices need to be decommissioned in a professional way in order to avoid later misuses and endangerment of the environment or persons.



- O Pull off the mains plug.
- O Cut the connection cable.
- O Remove all environmentally hazardous operating fluids from the used device.
- O If applicable remove batteries and accumulators.
- O Disassemble the machine if required into easy-to-handle and reusable assemblies and component parts.
- O Supply the machine components and operating fluids to the provided disposal routes.

7.5.2 Disposal of the packaging of new devices

All used packaging materials and packaging aids of the machine are recyclable and generally need to be supplied to the material reuse.

The packaging wood can be supplied to the disposal or the reuse.

Any packaging components made of cardboard box can be chopped up and supplied to the waste paper collection.

The films are made of polyethylene (PE) and the cushion parts are made of polystyrene (PS). These materials can be reused after reconditioning if they are forwarded to a collection station or to the appropriate waste management enterprise.

Only forward the packaging materials correctly sorted to allow a direct reuse.

7.5.3 Disposing of the old device

INFORMATION

Please take care in your interest and in the interest of the environment that all component parts of the machine are only disposed of in the intended and admitted way.



Please note that the electrical devices include lots of reusable materials as well as environmentally hazardous components. Account for separate and professional disposal of the component parts. In case of doubt, please contact your municipal waste management. If appropriate, call on the help of a specialist waste disposal company for the treatment of the material.

7.5.4 Disposal of electrical and electronic components

Please make sure that the electrical components are disposed of professionally and according to the legal regulations.

The device includes electric and electronic components and must not be disposed of with the rubbish. According to the European directive 2011/65/EU regarding electrical and electronic used devices and the execution of national rights used electrical tools and electrical machines need to be collected separately and be supplied to an environmentally compatible reuse.

Being the machine operator you should obtain information regarding the authorized collection or disposal system which applies for your company.

Please make sure that the batteries and/or accumulators are disposed of in a professional way according to the legal regulations. Please only throw discharged batteries in the collection boxes in shops or at municipal waste management companies.

S181_S181G_GB_9.fm





7.5.5 Disposal of lubricants and coolants

ATTENTION!

Please imperatively make sure to dispose of the used coolant and lubricants in an environmentally compatible way. Observe the disposal notes of your municipal waste management companies.



INFORMATION

Used coolant emulsions and oils should not be mixed up since it is only possible to reuse used oils which had not been mixed up without pre-treatment.



The disposal notes for the used lubricants are made available by the manufacturer of the lubricants. If necessary, request the product-specific data sheets.

7.6 Disposal via municipal collection

Disposal of used electrical and electronic components

(Applicable in the countries of the European Union and other European countries with a separate collecting system for those devices).



The sign on the product or on its packing indicates that the product must not be handles as common household waist, but that is needs to be delivered to a central collection point for recycling. Your contribution to the correct disposal of this product will protect the environment and the health of your fellow men. The environment and the health are endangered by incorrect disposal. Recycling of material will help to reduce the consumption of raw materials. Your District Office, the municipal waste collection station or the shop where you have bought the product will inform you about the recycling of this product.

7.7 Product follow-up

We are required to perform a follow-up service for our products which extends beyond shipment.

We would be grateful if you could send us the following information:

- Modified settings
- O Any experiences with the lathe which might be important for other users
- Recurring failures

Optimum Maschinen Germany GmbH Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

Fax +49 (0) 951 - 96 555 - 888 Email: info@optimum-maschinen.de

89



EC Declaration of Conformity



in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC Annex II 1.A

The manufacturer / distributor Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D - 96103 Hallstadt

hereby declares that the following product

Product designation: metal band saw

Type designation: S181

S181G

fulfills all the relevant provisions of the directive specified above and the additionally applied directives (in the following) - including the changes which applied at the time of the declaration.

Description:

Hand controlled metal band saw

The following other EU Directives have been applied:

EMC Directive 2014/30/EC; Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 2015/863/EU

The following harmonized standards were applied:

EN ISO 16093:2017-10 - Machine tools - Safety - Sawing machines for cold metal

EN 60204-1:2014 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

EN 13849-1:2015 - Safety of machinery - Safety related parts of controls - Part 1: General design principles

EN 13849-2:2012 - Safety of machinery - Safety related parts of controls - Part 2: Validation

EN ISO 12100:2013 - Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction

Name and address of the person authorized to compile the technical file:

Kilian Stürmer, phone: +49 (0) 951 96555 - 800

Kilian Stürmer (CEO, General Manager)

Hallstadt, 2018-07-09



8 Ersatzteile - Spare parts

8.1 Ersatzteilbestellung - Ordering spare parts

Bitte geben Sie folgendes an - Please indicate the following :

- O Seriennummer Serial No.
- O Maschinenbezeichnung Machines name
- O Herstellungsdatum Date of manufacture
- O Artikelnummer Article no.

Die Artikelnummer befindet sich in der Ersatzteilliste. *The article no. is located in the spare parts list.* Die Seriennummer befindet sich am Typschild. *The serial no. is on the rating plate.*

8.2 Hotline Ersatzteile - Spare parts Hotline



+49 (0) 951-96555 -118 ersatzteile@stuermer-maschinen.de



8.3 Service Hotline




+49 (0) 951-96555 -100 service@stuermer-maschinen.de






8.4 S181 - Ersatzteile - Spare parts

8.4.1 Ersatzteilzeichnung - Explosion drawing 1





8.4.2 Ersatzteilzeichnung - Explosion drawing 2





8.4.3 Ersatzteilliste - Spare parts list - S181

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Grösse	Artikelnummer
FUS.	Bezeichnung	Designation	Qty.	Size	Item no.
1	Spänewanne	Chip tray	1		0330018101
2-1	Standfuss	Machine stand	1		033001812-1
3	Seitenteil rechts	Rt. upright	1		
4	Seitenteil vorne	Side panel	1		0330018104
5	Regalfach	Shelf	1		0330018105
13	Sechskantschraube	Hexag. head screw	8	5/16 x 3/4	
14	Federscheibe	Spring washer	8	42491	
15	Scheibe	Washer	8	42491	
16	Federscheibe	Spring washer	8	42491	
17	Mutter	Nut	8	42491	
18	Sechskantschraube	Hexag. head screw	6	5/16 x 1/2	
19	Mutter	Nut	6	42491	
20	Hydraulikzylinder	Cylinder	1		0330018120
21	Inbusschraube	Allen screw	1	M10x40	
22	Scheibe	Washer	1	43315	
23	Federscheibe	Spring washer	1	43315	
24	Mutter	Nut	1	M10	
25	Sechskantschraube	Hexag. head screw	2	3/8 x 1	0330018125
26	Federscheibe	Spring washer	2	43315	
27	Unterstützungsstange	Support rod	1		0330018127
28	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	1/4 x 3/8	
29	Zylinderbefestigung	Cylinder support	1		0330018129
30	Platte	Plate	1		0330018130
33	Scheibe	Washer	4		
34	Rad	Wheel	4	8"	0330018134
35-1	Radachse	Wheel axle	2		0330018135
36	Splint	Split pin	2		
38	Elektrokabel	Electric cord assembly	1		
39	Sägetisch	Work table	1		0330018139
40	Sechskantschraube	Hexag. head screw	5	5/16 x 1	
41	Scheibe	Washer	5	42491	
42	Federscheibe	Spring washer	5	42491	
43	Mutter	Nut	5	42491	
44	Filter	Filter	1		0330018126
45	Sechskantschraube	Hexag. head screw	2	3/16 x 3/8	0000010120
46-1	Linsenkopfschraube	Round head screw	1	3/16 x 1/2	
47	Handrad	Hand wheel	1	5, . 0 A 1/2	0330018147
48	Klemmschraube	Set screw	1	5/16 x 3/8	0323953
49	Passfeder	Feather Key	1	5 x 20	0323933 042P5520
		-		3 7 20	
50	Spindel Spindelmuttersitz	Lead screw Nut seat	1		0330018150



52	Spindelmutter kpl.	ACME nut cpl.	1		0330018152CPL
53	Knopf	Button	1		0330016132CFL
54	Halter	Retainer	1		
55	Federscheibe	Spring washer	1	M5	
56	Linsenkopfschraube	Round head screw	1	M5 x 8	
57	Sechskantschraube	Hexag. head screw	2	5/16 x 5/8	
58	Federscheibe	Spring washer	2	42491	
59	Halteplatte	Support plate	1	42431	
60	Stopschraube	Stop screw	1		0330018160
61	Mutter	Nut	1	42491	0330010100
62	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	3/8 x 1	
63	Mutter	Nut	1	43315	
				43313	0000040404
64	90° Positionsunterstützung	90° Position support	1		0330018164
65	Mutter	Nut	2	43315	
66	Federscheibe	Spring washer	2	43315	
67-1	Endlagenschalter	End stop switch	1		03300181671
67-2	Linsenkopfschraube	Round Head screw			
68-1	Platte Endlagenschalter	End stop switch plate	1		03300181681
68-2	Linsenkopfschraube	Round Head Screw			
69	Linsenkopfschraube	Round head screw	2	5/32 x 1	
70	Sechskantschraube	Hexag. head screw	2	3/8 x 1 1/2	
71	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	5/16 x 3/4	
72	Flügelschraube	Butterfly screw	1		0330018172
73	Sägeanschlag	Stop support	1		0330018173
74	Stange Sägeanschlag	Work stop rod	1		0330018174
75N	Mutter	Nut	2	43132	
76	Scheibe	Washer	2	43101	
77	Lagerbuchse (Frontseite)	Bearing busher (front)	1		0330018177
78	Gummiformteil	Moulded rubber piece	1		
79	Scheibe	Washer	2	11749	
80N	Welle	Shaft support	1	22 mm	0330018180
81	Gelenkarm	Pivot arm	1		0330018181
84	Platte	Plate	1		
85	Federscheibe	Spring washer	2		
86	Sechskantschraube	Hexag. head screw	2	3/8 x 11/2	
87	Feder	Spring	1		0330018187
88	Hebel für Stellfeder	Lever for adjusting spring	1		0330018188
89	Feder - Haltewinkel	Spring bracket	1		0330018189
90	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	5/16 x 1	
91	Mutter	Nut	2	42491	
92	Federscheibe	Spring washer	1	42491	
93	Mutter	Nut	1	42491	
94	Vordere Abdeckung	Front cover	1		0330018194
		5 .			0330018195
95	Rückseitige Abdeckung	Back cover	1		0330018193

S181_parts.fm

OPTIMUM[®]

MASCHINEN - GERMANY

96-2 Scheibe Washer 2 43315 97 Sechskantschraube Hexag, head screw 1 3/8 x 1 1/2 0330018197 98-1 Scheibe Washer 1 122 x 1 1/2 0330018198 98-1 Scheibe Washer 1 43312 99 Sechskantschraube Hexag, head screw 1 3/8 x 1 1/4 0330018199 100 Skala Scale 1 03300181100 101 Sechskantschraube Hexag, head screw 1 1/4 x 11/2 03300181100 102 Schlauch Hose 1 1" 03300181100 103-1 Pumpe (Metallgehäuse) Pump (pleastic housing) 1 0340303 103-2 Linsenkoptschraube Pump (pleastic housing) 1 0340303 103-3 Haltewinkel Kühmittelpumpe Coolant Pump Bracket 1 1/4 x 1/2 107 Kühimittelbehäiter Coolant Pump Bracket 1 1/4 x 1/2 107 Kühimittelbehäiter Coolant Pump Bracket	96-1	Federscheibe	Spring washer	2	43315	
98 Sechskantschraube Hexag. head screw 1 1/2 x 1 1/2 0330018198 98-1 Scheibe Washer 1 43315 98-2 Scheibe Washer 43132 99 Sechskantschraube Hexag. head screw 1 3/8 x 1 1/4 03300181100 100 Skala Scale 1 03300181100 03300181100 101 Sechskantschraube Hexag. head screw 1 1/4 x 1/2 03300181100 103-1 Pumpe (Kunststoffgehäuse) Pump (metal housing) 1 0340303 103-1 Pumpe (Kunststoffgehäuse) Pump (plastic housing) 1 0340303 103-2 Linsenkopfschraube Round Head screw 4 1/4 x 1/2 104 Sechskantschraube He	96-2	Scheibe	Washer	2	43315	
98-1 Scheibe Washer 1 43315 98-2 Scheibe Washer 43132 99 Sechskantschraube Hexag, head screw 1 3/8 x 1 1/4 03300181199 100 Skala Scale 1 1 03300181100 101 Sechskantschraube Hexag, head screw 1 1/4 x 11/2 03300181102 103-1 Pumpe (Metallgehäuse) Pump (metal housing) 1 0340305 0340305 103-1 Pumpe (Kunststoffgehäuse) Pump (plastic housing) 1 0340303 0340303 103-2 Linsenkopfschraube Round Head screw 4 1/4 x 1/2 0340303 103-3 Haltewinkel Kühlmittelpumpe Coolant tank 1 03300181107 104 Sechskantschraube Hexag, head screw 4 1/4 x 1/2 107 Kühlmittelbehälter Coolant tank 1 03300181107 108 Fitting Fitting 1 13 mm 110 Schlauch Kiemme Hose darm	97	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	3/8 x 1 1/2	0330018197
98-2 Scheibe Washer 43132 99 Sechskantschraube Hexag, head screw 1 3/8 x 1 1/4 03300181190 100 Skala Scale 1 1 03300181100 101 Sechskantschraube Hexag, head screw 1 1/4 x 1/2 102 Schlauch Hose 1 1" 03300181102 103-1 Pumpe (Metallgehäuse) Pump (metal housing) 1 0340305 103-1 Pumpe (Kunststoffgehäuse) Pump (plastic housing) 1 0340303 103-2 Linsenkopfschraube Round Head screw 4 1/4 x 1/2 104 Sechskantschraube Hexag, head screw 4 1/4 x 1/2 107 Kühlmittelbühalter Coolant tank 1 03300181107 108 Fitting Fitting 1 13 mm 110 Schlauch Flexible tube 1 42491 111 Sägebügel Saw arch 1 03300181111 112N Blechschraube	98	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	1/2 x 1 1/2	0330018198
99 Sechskantschraube Hexag, head screw 1 3/8 x 1 1/4 03300181100	98-1	Scheibe	Washer	1	43315	
100	98-2	Scheibe	Washer		43132	
101	99	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	3/8 x 1 1/4	0330018199
102 Schlauch	100	Skala	Scale	1		03300181100
103-1	101	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	1/4 x 11/2	
103-1	102	Schlauch	Hose	1	1"	03300181102
103-2 Linsenkopfschraube Round Head screw 103-3 Haltewinkel Kühlmittelpumpe Coolant Pump Bracket 104 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 1/4 x 1/2 107 Kühlmittelbehälter Coolant tank 1 03300181107 108 Fitting Fitting 1 1 13 mm 110 Schlauch Flexible tube 1 42491 111 Sägebügel Saw arch 1 03300181111 112N Blechschraube Tapping screw 4 6 x 20 113 Belüftungsschraube Vent plug 1 141N Getriebegehäuseabdeckung Gear casing cover 1 03300181114 115N Getriebegehäusedichtung Gear casing gasket 1 03300181115 116 Schneckenrad Worm gear 1 03300181115 117 Passfeder Key 2 6x6x20 042P6620 118 Kugellager Ball bearing 3 6005 0406005 119 Innensechskantschraube Hexag. soc. screw 2 3/8 x 1 119-1 Federscheibe Spring washer 1 43315 119-2 Scheibe Washer 1 3/8 x 35 x 4 120 Dichtung Oil seal 1 25.47.7. 04125477 121N Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 121 Getriebe komplett Gearbox complete 1 03300181121N 123 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 123-1 Justierschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 125 Lagerbuchse Bearing bushing 1 03300181125 128 Sägebandsubdeckung Rear solling pulley 1 03300181125 128 Sägebandsubdeckung Rear saw cover 1 03300181128 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181129 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181130 1314 Griffschraube Einstellung Adiustingent button 2 03300181130 1314 Griffschraube Einstellung Adiustingent button 2 03300181131	103-1	Pumpe (Metallgehäuse)	Pump (metal housing)	1		0340305
103-3	103-1	Pumpe (Kunststoffgehäuse)	Pump (plastic housing)	1		0340303
104 Sechskantschraube Hexag. head screw 4	103-2	Linsenkopfschraube	Round Head screw			
107 Kühlmittelbehälter Coolant tank 1	103-3	Haltewinkel Kühlmittelpumpe	Coolant Pump Bracket			
108	104	Sechskantschraube	Hexag. head screw	4	1/4 x 1/2	
109 Schlauchklemme	107	Kühlmittelbehälter	Coolant tank	1		03300181107
110	108	Fitting	Fitting	1		
1111 Sägebügel Saw arch 1 03300181111 112N Blechschraube Tapping screw 4 6 x 20 113 Belüftungsschraube Vent plug 1 114N Getriebegehäuseabdeckung Gear casing cover 1 03300181114N 115N Getriebegehäusedichtung Gear casing gasket 1 03300181115N 116 Schneckenrad Worm gear 1 03300181116 117 Passfeder Key 2 6x6x20 042P6620 118 Kugellager Ball bearing 3 6005 0406005 119 Innensechskantschraube Hexag. soc. screw 2 3/8 x 1 119-1 Federscheibe Spring washer 1 43315 119-2 Scheibe Washer 1 3/8 x 35 x 4 120 Dichtung Oil seal 1 25.47.7 04125477 121N Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 121 Getriebegehäuse Gear	109	Schlauchklemme	Hose clamp	1	13 mm	
112N Blechschraube Tapping screw 4 6 x 20 113 Belüftungsschraube Vent plug 1 114N Getriebegehäuseabdeckung Gear casing cover 1 03300181114N 115N Getriebegehäusedichtung Gear casing gasket 1 03300181115N 116 Schneckenrad Worm gear 1 03300181115N 117 Passfeder Key 2 6x6x20 042P6620 118 Kugellager Ball bearing 3 6005 0406005 119 Innensechskantschraube Hexag. soc. screw 2 3/8 x 1 119-1 Federscheibe Spring washer 1 43315 119-2 Scheibe Washer 1 3/8 x 35 x 4 120 Dichtung Oil seal 1 25.47.7. 04125477 121N Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 121 Getriebe komplett Gearbox complete 1 03300181121N 122 Federscheibe	110	Schlauch	Flexible tube	1	42491	
113 Belüftungsschraube Vent plug 1 114N Getriebegehäuseabdeckung Gear casing cover 1 03300181114N 115N Getriebegehäusedichtung Gear casing gasket 1 03300181115N 116 Schneckenrad Worm gear 1 03300181116 117 Passfeder Key 2 6x6x20 042P6620 118 Kugellager Ball bearing 3 6005 0406005 119 Innensechskantschraube Hexag. soc. screw 2 3/8 x 1 119-1 Federscheibe Spring washer 1 43315 119-2 Scheibe Washer 1 3/8 x 35 x 4 120 Dichtung Oil seal 1 25.47.7. 04125477 121N Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 121 Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 122 Federscheibe Spring washer 4 43315 123 Sechskantschraube <t< td=""><td>111</td><td>Sägebügel</td><td>Saw arch</td><td>1</td><td></td><td>03300181111</td></t<>	111	Sägebügel	Saw arch	1		03300181111
114N Getriebegehäuseabdeckung Gear casing cover 1 03300181114N 115N Getriebegehäusedichtung Gear casing gasket 1 03300181115N 116 Schneckenrad Worm gear 1 03300181116 117 Passfeder Key 2 6x6x20 042P6620 118 Kugellager Ball bearing 3 6005 0406005 119 Innensechskantschraube Hexag. soc. screw 2 3/8 x 1 119-1 Federscheibe Spring washer 1 43315 119-2 Scheibe Washer 1 3/8 x 35 x 4 120 Dichtung Oil seal 1 25.47.7 04125477 121N Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 121 Getriebe komplett Gearbox complete 1 03300181121N 122 Federscheibe Spring washer 4 43315 123 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 124	112N	Blechschraube	Tapping screw	4	6 x 20	
115N Getriebegehäusedichtung Gear casing gasket 1 03300181115N 116 Schneckenrad Worm gear 1 03300181116 117 Passfeder Key 2 6x6x20 042P6620 118 Kugellager Ball bearing 3 6005 0406005 119 Innensechskantschraube Hexag. soc. screw 2 3/8 x 1 119-1 Federscheibe Spring washer 1 43315 119-2 Scheibe Washer 1 3/8 x 35 x 4 120 Dichtung Oil seal 1 25.47.7. 04125477 121N Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 121 Getriebegehäuse Gearbox complete 1 03300181121N 122 Federscheibe Spring washer 4 43315 123 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 123-1 Justierschraube Adjusting screw 2 1/4 x 3/8 124 H	113	Belüftungsschraube	Vent plug	1		
116 Schneckenrad Worm gear 1 03300181116 117 Passfeder Key 2 6x6x20 042P6620 118 Kugellager Ball bearing 3 6005 0406005 119 Innensechskantschraube Hexag. soc. screw 2 3/8 x 1 119-1 Federscheibe Spring washer 1 43315 119-2 Scheibe Washer 1 3/8 x 35 x 4 120 Dichtung Oil seal 1 25.47.7. 04125477 121N Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 121 Getriebe komplett Gearbox complete 1 03300181121N 122 Federscheibe Spring washer 4 43315 123 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 123-1 Justierschraube Adjusting screw 2 1/4 x 3/8 124 Hintere Sägebandrolle Rear rolling pulley 1 03300181124 125 La	114N	Getriebegehäuseabdeckung	Gear casing cover	1		03300181114N
117 Passfeder Key 2 6x6x20 042P6620 118 Kugellager Ball bearing 3 6005 0406005 119 Innensechskantschraube Hexag. soc. screw 2 3/8 x 1 119-1 Federscheibe Spring washer 1 43315 119-2 Scheibe Washer 1 3/8 x 35 x 4 120 Dichtung Oil seal 1 25.47.7. 04125477 121N Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 121 Getriebe komplett Gearbox complete 1 03300181121CPL 122 Federscheibe Spring washer 4 43315 123 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 123 Justierschraube Adjusting screw 2 1/4 x 3/8 124 Hintere Sägebandrolle Rear rolling pulley 1 03300181124 125 Lagerbuchse Bearing bushing 1 03300181125 126 <	115N	Getriebegehäusedichtung	Gear casing gasket	1		03300181115N
118 Kugellager Ball bearing 3 6005 0406005 119 Innensechskantschraube Hexag. soc. screw 2 3/8 x 1 119-1 Federscheibe Spring washer 1 43315 119-2 Scheibe Washer 1 3/8 x 35 x 4 120 Dichtung Oil seal 1 25.47.7. 04125477 121N Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 121 Getriebe komplett Gearbox complete 1 03300181121N 122 Federscheibe Spring washer 4 43315 123 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 123-1 Justierschraube Adjusting screw 2 1/4 x 3/8 124 Hintere Sägebandrolle Rear rolling pulley 1 03300181124 125 Lagerbuchse Bearing bushing 1 03300181125 126 Sechskantschraube Hexag. head screw 3 128 Rückseitige	116	Schneckenrad	Worm gear	1		03300181116
119	117	Passfeder	Key	2	6x6x20	042P6620
119-1 Federscheibe Spring washer 1 43315 119-2 Scheibe Washer 1 3/8 x 35 x 4 120 Dichtung Oil seal 1 25.47.7. 04125477 121N Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 121 Getriebe komplett Gearbox complete 1 03300181121CPL 122 Federscheibe Spring washer 4 43315 123 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 123-1 Justierschraube Adjusting screw 2 1/4 x 3/8 124 Hintere Sägebandrolle Rear rolling pulley 1 03300181124 125 Lagerbuchse Bearing bushing 1 03300181125 126 Sechskantschraube Hexag. head screw 3 128 Rückseitige Sägebandabdeckung Rear saw cover 1 03300181129 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181130 131 Griffschraube Einstel	118	Kugellager	Ball bearing	3	6005	0406005
119-2 Scheibe Washer 1 3/8 x 35 x 4 120 Dichtung Oil seal 1 25.47.7. 04125477 121N Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 121 Getriebe komplett Gearbox complete 1 03300181121CPL 122 Federscheibe Spring washer 4 43315 123 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 123-1 Justierschraube Adjusting screw 2 1/4 x 3/8 124 Hintere Sägebandrolle Rear rolling pulley 1 03300181124 125 Lagerbuchse Bearing bushing 1 03300181125 126 Sechskantschraube Hexag. head screw 3 128 Rückseitige Sägebandabdeckung Rear saw cover 1 03300182128 129 Abdeckung Keilriemenscheiben Pulley cover 1 03300181130 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181131	119	Innensechskantschraube	Hexag. soc. screw	2	3/8 x 1	
120 Dichtung Oil seal 1 25.47.7. 04125477 121N Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 121 Getriebe komplett Gearbox complete 1 03300181121CPL 122 Federscheibe Spring washer 4 43315 123 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 123-1 Justierschraube Adjusting screw 2 1/4 x 3/8 124 Hintere Sägebandrolle Rear rolling pulley 1 03300181124 125 Lagerbuchse Bearing bushing 1 03300181125 126 Sechskantschraube Hexag. head screw 3 128 Rückseitige Rear saw cover 1 03300182128 129 Abdeckung Keilriemenscheiben Pulley cover 1 03300181129 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181131	119-1	Federscheibe	Spring washer	1	43315	
121N Getriebegehäuse Gear box 1 03300181121N 121 Getriebe komplett Gearbox complete 1 03300181121CPL 122 Federscheibe Spring washer 4 43315 123 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 123-1 Justierschraube Adjusting screw 2 1/4 x 3/8 124 Hintere Sägebandrolle Rear rolling pulley 1 03300181124 125 Lagerbuchse Bearing bushing 1 03300181125 126 Sechskantschraube Hexag. head screw 3 128 Rückseitige Sägebandabdeckung Rear saw cover 1 03300182128 129 Abdeckung Keilriemenscheiben Pulley cover 1 03300181130 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181131	119-2	Scheibe	Washer	1	3/8 x 35 x 4	
121 Getriebe komplett Gearbox complete 1 03300181121CPL 122 Federscheibe Spring washer 4 43315 123 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 123-1 Justierschraube Adjusting screw 2 1/4 x 3/8 124 Hintere Sägebandrolle Rear rolling pulley 1 03300181124 125 Lagerbuchse Bearing bushing 1 03300181125 126 Sechskantschraube Hexag. head screw 3 128 Rückseitige Sägebandabdeckung Rear saw cover 1 03300182128 129 Abdeckung Keilriemenscheiben Pulley cover 1 03300181129 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181130 131 Griffschraube Einstellung Adjustment button 2 03300181131	120	Dichtung	Oil seal	1	25.47.7.	04125477
122 Federscheibe Spring washer 4 43315 123 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 123-1 Justierschraube Adjusting screw 2 1/4 x 3/8 124 Hintere Sägebandrolle Rear rolling pulley 1 03300181124 125 Lagerbuchse Bearing bushing 1 03300181125 126 Sechskantschraube Hexag. head screw 3 128 Rückseitige Sägebandabdeckung Rear saw cover 1 03300182128 129 Abdeckung Keilriemenscheiben Pulley cover 1 03300181129 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181130 131 Griffschraube Einstellung Adjustment button 2 03300181131	121N	Getriebegehäuse	Gear box	1		03300181121N
123 Sechskantschraube Hexag. head screw 4 5/16 x 1 1/4 123-1 Justierschraube Adjusting screw 2 1/4 x 3/8 124 Hintere Sägebandrolle Rear rolling pulley 1 03300181124 125 Lagerbuchse Bearing bushing 1 03300181125 126 Sechskantschraube Hexag. head screw 3 128 Rückseitige Sägebandabdeckung Rear saw cover 1 03300182128 129 Abdeckung Keilriemenscheiben Pulley cover 1 03300181129 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181130 131 Griffschraube Einstellung Adjustment button 2 03300181131	121	Getriebe komplett	Gearbox complete	1		03300181121CPL
123-1 Justierschraube Adjusting screw 2 1/4 x 3/8 124 Hintere Sägebandrolle Rear rolling pulley 1 03300181124 125 Lagerbuchse Bearing bushing 1 03300181125 126 Sechskantschraube Hexag. head screw 3 128 Rückseitige Sägebandabdeckung Rear saw cover 1 03300182128 129 Abdeckung Keilriemenscheiben Pulley cover 1 03300181129 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181130 131 Griffschraube Einstellung Adjustment button 2 03300181131	122	Federscheibe	Spring washer	4	43315	
124 Hintere Sägebandrolle Rear rolling pulley 1 03300181124 125 Lagerbuchse Bearing bushing 1 03300181125 126 Sechskantschraube Hexag. head screw 3 128 Rückseitige Sägebandabdeckung Rear saw cover 1 03300182128 129 Abdeckung Keilriemenscheiben Pulley cover 1 03300181129 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181130 131 Griffschraube Einstellung Adjustment button 2 03300181131	123	Sechskantschraube	Hexag. head screw	4	5/16 x 1 1/4	
125 Lagerbuchse Bearing bushing 1 03300181125 126 Sechskantschraube Hexag. head screw 3 128 Rückseitige Sägebandabdeckung Rear saw cover 1 03300182128 129 Abdeckung Keilriemenscheiben Pulley cover 1 03300181129 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181130 131 Griffschraube Einstellung Adjustment button 2 03300181131	123-1	Justierschraube	Adjusting screw	2	1/4 x 3/8	
126 Sechskantschraube Hexag. head screw 3 128 Rückseitige Sägebandabdeckung Rear saw cover 1 03300182128 129 Abdeckung Keilriemenscheiben Pulley cover 1 03300181129 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181130 131 Griffschraube Einstellung Adjustment button 2 03300181131	124	Hintere Sägebandrolle	Rear rolling pulley	1		03300181124
128 Rückseitige Sägebandabdeckung Rear saw cover 1 03300182128 129 Abdeckung Keilriemenscheiben Pulley cover 1 03300181129 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181130 131 Griffschraube Einstellung Adjustment button 2 03300181131	125	Lagerbuchse	Bearing bushing	1		03300181125
128 Sägebandabdeckung Rear saw cover 1 03300182128 129 Abdeckung Keilriemenscheiben Pulley cover 1 03300181129 130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181130 131 Griffschraube Einstellung Adjustment button 2 03300181131	126		Hexag. head screw	3		
130 Linsenkopfschraube Round head screw 2 03300181130 131 Griffschraube Einstellung Adjustment hutton 2 03300181131	128		Rear saw cover	1		03300182128
Griffschraube Einstellung Adjustment hutton 2 03300181131	129	Abdeckung Keilriemenscheiben	Pulley cover	1		03300181129
131 3 Adjustment hitton 2 13300181131	130	Linsenkopfschraube	Round head screw	2		03300181130
Sägebandführung	131	Griffschraube Einstellung Sägebandführung	Adjustment button	2		03300181131



132	Rückseitige Sägebandführung	Rear saw belt guide	1		03300181132
		_	2	600.77	
133	Führungslager Justierbare Rückseite am	Guide bearing Rear saw belt adj.	1	608 ZZ	040608ZZ 03300181134
134-CPL	Sägeband Sägebandführung komplett	Band guiding complete	1		03300181134CPL
135	Lagerstift	Bearing pin	2		03300181135
136	Bolzen	Bolt	2		03300181136
136-1	Sicherungsring	Center shaft assembly	2		033001811361
137	Mutter	Nut	4	3/8 x 24 UNF	03300181137
138	Scheibe	Washer	2	42491	03300181138
139	Federscheibe	Spring washer	2	42491	03300181139
140	Innensechskantschraube	Hexag. soc. screw	1	5/16 x 1 1/8	03300181140
141	Schraube	Hd. screw	2	1/4 x 1/2	03300181141
142	Vertikale Ausschnitplatte (klein)	Vertical cutting plate	1		03300181142
143	,	(small) Adjustable saw belt seat (front)	1		03300181143
143-CPL	Sägebandführung komplett	Band guiding complete	1		03300181143CPI
144	Sechskantschraube	Hexag. head screw	2	3/8 x 1 1/4	
145	Oberer Wagen	Top carriage	1		03300181145
146	Federscheibe	Spring washer	2	43315	
147	Mutter	Nut	2	43315	
148	Linsenkopfschraube	Round-headed screw	2	1/4 x 1/2	
149	Scheibe	Washer	2	43191	
150	Bürstenhalter	Brush-holder	1		03300181150
151	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	5/16 x 2 1/2	
152	Mutter	Nut	1	42491	
153	Bürste	Brush	1		03300181153
154	Sechskantschraube	Hexag. head screw	3	5/16 x 5/8	
155N	Schalter-Stecker Kombination	Magnetic switch	1		03300181155
156	Düse	Nozzle	1		03300181156
157	Klemmschraube	Setscrew	1	1/4 x 1/4	
158	Düsenhalter	Nozzle support	1		03300181158
159	Ventil	Valve	1		03300181159
160	Linsenkopfschraube	Round-headed screw	2	3/16 x 3/8	
161	Innensechskantschraube	Hexag. soc. screw	1	5/16 x 1 1/8	
163	Justierbarer Haltewinkel (Frontseite)	Adjustable bracket (front)	1		03300181163
164	Schutzabdeckung Sägeband	Saw belt protection	1		03300181164
165	Sechskantschraube	Hexag. head screw	4	1/4 x 1/2	
166	verschiebbare Führungsplatte	Sliding guide plate	2		
167	Klemmschraube	Setscrew	1	5/16 x 3/4	
168	Sechskantschraube	Hexag. head screw	2	5/16 x 1 1/2	03300181168
169	Blattspannung gleitender Block	Blade tension sliding block	1		03300181169
170	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	1/4 x 1/2	
171	Block verschiebbare Sägebandführung	Sliding draw block	1		03300181171

S181_parts.fm

OPTIMUM[®]

MASCHINEN - GERMANY

172	Haltewinkel	Bracket	1		03300181172
173			1		
	Lagerbuchse Rückseite	Bearing bushing rear	2	0000 77	03300181173
174	Kugellager	Ball bearing		6203 ZZ	0406203ZZ
175	Vordere Sägebandrolle	Front rolling pulley	1		03300181175
176	Scheibe	Washer	1	42491	
177	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	5/16 x 3/4	
178	Linsenkopfschraube	Round-headed screw	4	1/4 x 1/2	
179	Scheibe	Washer	4	43191	
180	Scheibe	Washer	1	43315	
181	Griffschraube Sägebandspannung	saw belt adjustable handle	1		03300181181
182	Vertikale Ausschnittplatte	Vertical cutting plate	1		
183	Keilriemen	V-belt	1	3V-270	039ZX26
184	Keilriemenscheibe Schneckenwele	Worm Pulley	1		03300181184
185	Motor - Keilriemenscheibe	Motor Pulley	1		03300181185
186	Klemmschraube	Setscrew	2	5/16 x 3/8	
187	Sechskantschraube	Hexag. head screw	2	1/4 x 1/2	
188	Scheibe	Washer	2	43191	
189	Keilriemengehäuse	Belt casing	1		03300181189
190	Linsenkopfschraube	Round head screw	1		
191	Paßfeder	Key	1	5 mm	042P5530
192	Motor	Motor	1		03300181192
193	Sechskantschraube	Hexag. head screw	4	5/16 x 1	
194	Motorbefestigungsplatte	Motor mount plate	1		03300181194
195	Scheibe	Washer	4	42491	
196	Federscheibe	Spring washer	4	42491	
197	Mutter	Nut	4	42491	
198N	Stopper Schneckenwelle	Worm shaft stopper	1		03300181198
198-1	Klemmschraube	Set screw	1	5/16x1/4	
199	Kugellager	Ball bearing	3	6003	0406003
199-1	Motorlüfterdeckel	Motor fan cover	1		03300181199
200	Blockplatte	Block plate	1		03300181200
201	Öldichtung	Oil seal	1	17.35.8.	04117357
202	Lagerbuchse	Bearing bushing	1	11100101	03300181202
203	Schneckenwelle	Worm shaft	1		03300181202
203-1	Paßfeder	Key	1	5x5x50	03300181203 042P5550
203-1	Sechskantschraube	Hexag. head screw	2	1/4 x 3/8	0.121.0000
205	Scheibe	Washer	2	43191	
203	Halteplatte	Support plate	1	10101	03300181206
	<u> </u>				
207	Halterung Endlagenschalter	Limit switch rack	1	4/4 1/2	03300181207
208	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	1/4 x 1/2	
209	Mutter	Nut	1	43191	
210	Scheibe	Washer	2	43191	
211	Federscheibe	Spring washer	1	43191	
212	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	1/4 x 1/2	



213	Mutter	Nut	1	42491	
214	Sechskantschraube	Hexag. head screw	1	5/16 x 1 1/4	
215	Scheibe	Washer	1	43191	
217	C-Ring	C-ring	2	R47	
218	Sieb	Filter	1		03300181218
221	Scheibe	Washer	2	1/4"	
222	Federring	Lock washer	2	1/4"	
223	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	2	1/4" x 1/2"	
224	Handgriff	Handle	1		
225	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	4	5/16" x 1 1/2"	
226	Scheibe	Washer	4	5/16"	
227	Scheibe	Washer	4	5/16"	
228	Federring	Lock washer	4	5/16"	
229	Mutter	Nut	4	5/16"	
0	Getriebe komplett	Gear complete	1		03300181121CPL
0	Lüfterrad	Motor fan	1		


Ersatzteile ohne Abbildung / Parts without illustration

Mikroschalter kpl.	Micro switch cpl.		
Bandführung kpl.	Belt guide cpl.		03300181134CPL
Lufterdeckel Motor 190mm	Fan cover 190 mm	ab/from 2001	




8.5 S181 G - Ersatzteile - Spare parts

8.5.1 Ersatzteilzeichnung 1 - Explosion drawing 1





8.5.2 Ersatzteilzeichnung 2 - Explosion drawing 2



S181G_parts.fm



8.5.3 Ersatzteilzeichnung Getriebe 712 AGN - Spare parts drawing gear 712 AGN




Abb.8-1: Explosionszeichnung Getriebe - Explosion drawing gear: 712AGN second generation



8.5.4 Ersatzteilzeichnung Getriebe 712 G - Spare parts drawing gear 712 G

Ab Baujahr 09 / 2015

From year of manufacturing 09/2015




Abb.8-2: Explosionszeichnung Getriebe - Explosion drawing gear: 712 fifth generation



8.5.5 Ersatzteilliste - Spare parts list - S181G

_	B		Menge	Größe	Art.Nr.
Pos.	Bezeichnung	Designation	Qty.	Size	Item no.
1	Spänewanne	Chip sump	1		0330018101
2	Seitenteil links	Left side panel	1		
3	Seitenteil rechts	Right side panel	1	1/4"	
4	Seitenteil vorne	Front side panel			0330018104
5	Regalfach	Rack compartment	1		0330018105
13	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	8	5/16x3/4"	
14	Federring	Lock washer	8	5/16"	
15	Scheibe	Washer	8	5/16"	
16	Federring	Lock washer	8	5/16"	
17	Mutter	Nut	8	5/16"	
18	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	6	5/16x1/2	
19	Mutter	Nut	6	5/16"	
20	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	1		0330018120
21	Inbusschraube	Allen screw	1	M10x40	
22	Scheibe	Washer	1	3/8"	
23	Federring	Lock washer	1	3/8"	
24	Mutter	Nut	1	M10	
25	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	2	3/8 x 1"	0330018125
26	Federring	Lock washer	2	3/8"	
27	Haltestift	Retention pin	1		0330018127
28	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	1	1/4 x 3/8"	
29	Halterung	Base plate	1		0330018129
30	Platte	Plate	1		0330018130
31	Scheibe	Washer	2		
32	Schraube	Screw	2		
33	Scheibe	Washer	4	1/2" x 28	
34	Rad	Wheel	2	8"	0330018134
35-1	Radachse	Axletree	2		0330018135
36	Sicherungsstift	Locking pin	4		
38	Kabel/Stecker	Cable/plug	1		
39	Arbeitstisch	Working table	1		0330018139
40	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	5	5/16x1"	
41	Scheibe	Washer	5	42491	
42	Federring	Lock washer	5	42491	
43	Mutter	Nut	5	42491	
44	Siebblech	Sheet metal sieve	1	12 10 1	0330018126
45	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	2	3/16x3/8	0000010120
46	Schalterkasten	Switch box	1	J/ 10XJ/0	
47	Handrad	Handwheel	1		03300182147
48	Stiftschraube	Stud bolt	1	5/16x3/8"	03300102147



49	Passfeder	Feather key	1	5 x 20	042P5520
50	Spindel	Threaded rod for saw belt tension	1		0330018150
51	Spindelmuttersitz	Spindle nut seat	1		0330018151
52	Spindelmutter	Spindle nut	1		0330018152CPL
53	Knopf	Button	1		
54	Unterlage	Base			
55	Federring	Lock washer	1	5/16"	
56	Senkkopfschraube	Countersunk head screw	1	M5 x 8	
57	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	2	5/16x 5/8"	
58	Federring	Lock washer	2	5/16"	
59	Befestigungswinkel	Angle bracket	1		
60	Stopschraube	End stop buffer	1		0330018160
61	Mutter	Nut	1	5/16"	
62	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	1	3/8 x 1"	
63	Mutter	Nut	1	43315	
64	90° Befestigungsbügel	90° fastening bow	1		0330018164
65	Mutter	Nut	2	43315	
66	Federring	Lock washer	2	43315	
67	Endschalter	Stop switch	1		03300181671
68	Platte Endschalter	Stop switch plate	1		03300181681
70	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	2	3/8x11/2	
71	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	1	5/16x3/8	
72	Flügelschraube	Wing screw	1		0330018172
73	Sägeanschlag	Saw stop	1		0330018173
74	Stange Sägeanschlag	Saw stop rod	1		0330018174
75N	Hutmutter	Cap nut	2	43132	
76	Scheibe	Washer	2	43132	
78	Gummiabdeckung	Rubber cover	1		
80N	Welle	Shaft	1	22 mm	0330018180N
81	Sägearmbügel	Saw arm yoke	1		0330018181
84	Platte	Plate	1		
85	Federring	Lock washer	2	3/8"	
86	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	2	3/8x1 1/2"	
87	Zugfeder	Spring	1		0330018187
88	Gewindestange Einstellung Federkraft	Threaded rod for adjusting spring force	1		03300182188
89	Federhalter	Spring holder	1		0330018189
90	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	1	5/16x1"	
91	Mutter	Nut	2	3/8"	
92	Federring	Lock washer	1	42491	
93	Mutter	Nut	1	42491	
94	vorderer Schraubstockbacken	Front vice jaw	1		0330018194
95	hinterer Schraubstockbacken	Rear vice jaw	1		0330018195
96	Schraube	Vice spindle	1		0330018196
96-1	Federring	Lock washer	2	3/8"	
96-2	Scheibe	Washer	1	3/8"	

S181G_parts.fm

OPTIMUM[®]

MASCHINEN - CERMANY

97 98 98-1 98-2					
98-1	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	2	3/8 x 1 1/2"	0330018197
	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	2	1/2 x 1 1/2"	0330018198
98-2	Federring	Lock washer	2	3/8"	
	Scheibe	Washer	1	3/8"	
99	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	1	1/2 x 1 1/4"	0330018199
100	Skala	Scale	1		03300181100
101	Inbusschraube	Allen screw	1	3/8 x1 3/4"	
102	Schlauch	Flexible tube	1	1"	03300181102
103	Kühlmittelpumpe (Metallgehäuse)	Coolant pump (Metal housing)	1		0340305
103	Kühlmittelpumpe (Kunststoffgehäuse)	Coolant pump (plastic housing)	1		0340303
104	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	2	1/4x1/2"	
107	Kühlmitteltank	Coolant tank	1		03300181107
108	Schlaucfitting	Tube fitting	1		
109	Schlauchschelle	Hose clamp	1	13mm	
110	Schlauch	Hose	1	5/16"	
111	Sägebügel	Saw arch	1		03300182111
119	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	1	3/8 x 1"	
119-1	Federring	Lock washer	1		
119-2	Scheibe	Washer	1	3/8 x 35 x 4	
121-1	Getriebe	Gear	1	712AGN	
121-1	Getriebe	Gear	1	5th generation from manufacturing 10/2015	03300182G31CPL
122	Federring	Lock washer	4	42491	
123	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	4	5/16x1 1/4"	
123-1	Stellschraube	Set screw	2	1/4 x 3/8"	
124	hintere Sägebandführungsrolle	Rear saw belt guide pulley	1		03300181124
125	Inbusschraube	Allen screw	5	6x20 mm	
126	Getriebe - Belüftungsschraube	Gear ventilation plug	1		03300182G01
128	hintere Schutzabdekkung Sägeband	Rear protective cover of saw belt	1		03300182128
129	Schutzabdeckung Sägebandführungsrolle	Protective cover of saw belt guide pulley	1		
130	Linsenkopfschraube	Tallow-drop screw	2		03300181130
131	Griffschraube verstellbare Sägebandführung	Knurled screw for adjustable saw belt guide	2		03300181131
132	hintere Führungsschiene Sägebandführung	Rear guide rail for saw belt guide	1		03300181132
133	Kugellager	Ball bearing	2	608 ZZ	040608ZZ
134	Lagerbock Führungsrollen Sägeband hinten	Rear bracket for saw belt guide pulleys	1		03300181134
	Passstift	Alignment pin	1		03300181135
135	Bolzen Führungslager	Bolt of guide bearing	2		03300181136
135 136					
	Sicherungssring	Retaining ring	2		033001811361
136	Sicherungssring Mutter	Retaining ring Nut	2	3/8x24 UNF	033001811361 03300181137
136 136-1		0 0		3/8x24 UNF 5/16"	
136 136-1 137	Mutter Scheibe Federring	Nut Washer Lock washer	4		03300181137
136 136-1 137 138	Mutter Scheibe	Nut Washer	4	5/16"	03300181137 03300181138
136 136-1 137 138 139	Mutter Scheibe Federring Inbusschraube	Nut Washer Lock washer Allen screw (hexagon socket	4 4 2	5/16" 5/16"	03300181137 03300181138 03300181139



143	Lagerbock Führungsrollen Sägeband vorne	Front bracket for saw belt guide pulleys	1		03300181143
143- CPL	linke Sägebandführung komplett		1		03300181143CPL
144	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	1	3/8x 1 1/4"	
145	Befestigungsbügel	Fastening bow	1		03300181145
146	Federscheibe	Spring washer	1	3/8"	
147	Mutter	Nut	2	3/8"	
148	Linsenkopfschraube	Tallow-drop screw	2	1/4 x 1/2"	
149	Scheibe	Washer	2	1/4"	
150	Bürstenhalter	Brush holder	1		03300181150
153	Bürste	Brush	1		03300181153
155	Schalter- Steckerkombination	Switch-plug combination	1		03300181155
156	Winkelverschraubung Kühlmittel	Elbow union for coolant	1		03300181156
157	Stiftschraube	Stud bolt	1	1/4x1/4"	
158	Ventilhalter	Valve holder	1		03300181158
159	Kühlmittelventil	Coolant valve	1		03300181159
160	Linsenkopfschraube	Tallow-drop screw	2	3/16 x 3/8"	
161	Innensechskantschraube	Allen screw	1	5/16x 1 1/8"	
163	vordere Führungsschiene	Front guide rail of saw belt guide	1		03300181163
164	Sägebandführung Schutzabdeckung Sägeband	Protective cover of saw belt	1		03300181164
165	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	4	1/4 x 1/2"	03300101104
166	verschiebbare Führungsplatte	Movable guide plate	2	1/4 × 1/2	
167	Stiftschraube	Stud bolt	1	5/16 x3/4"	
168	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	2	5/16x1 1/2"	03300181168
169		Movable guide block for saw belt	1	0,10x11,2	03300181169
	Sägebandspannung	tension	1	1/4x 1/2"	03300101103
170	Sechskantschraube Gleitstück	Hexagon head cap screw	1	1/4X 1/2	02200404474
171	Lagerbuchse	Sliding block	1		03300181171
173		Bearing bush Ball bearing	2	6203 ZZ	03300181173 0406203ZZ
174	Kugellager Bandführungsrolle vorne	Front belt guide pulley	1	6203 ZZ	03300181175
176	Scheibe	Washer	1	5/16"	03300101173
177	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	1	5/16x 3/4"	
178	Linsenkopfschraube	Tallow-drop screw	4	1/4x1/2"	
179	Scheibe	Washer	4	1/4"	
180	Scheibe	Washer	1	3/8"	
181	Griffschraube	Knurled screw for saw belt	1		03300181181
	Sägebandspannung	tension	1		30000101101
182 192-1	vertikale Schnittplatte Motor	Vertical cutting plate Motor	1		033001821921
		Cable bushing (PG-screwed			000001021921
192-2	Kabeltülle (PG-Verschraubung)	connection)	1	_	0.408
193	Passfeder	Feather key	1	5 mm	042P5530
194	Zahnwelle	Splined shaft	1	MO 00	03300182G28
195	Innensechskantschraube	Allen screw	1	M6 x 20	
196	Scheibe	Washer	1	4/4×4/01	
204	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	2	1/4x1/2"	
205	Scheibe	Washer	2	1/4"	

S181G_parts.fm

OPTIMUM[®]

MASCHINEN - GERMANY


206	Befestigungsplatte	Fixing plate	1		03300181206
207	Endschalterfahne	End stop switch lug	1		03300181207
211	Federring	Lock washer	1	1/4"	
212	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	1	1/4x1/2"	
213	Mutter	Nut	1	1/4"	
214	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	1	1/4x1/2"	
215	Scheibe	Washer	1	1/4"	
220	Standfuss	Machine stand	1		0330018121
221	Scheibe	Washer	2	1/4"	
222	Federring	Lock washer	2	1/4"	
223	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	2	1/4" x 1/2"	
224	Handgriff	Handle	1		
225	Sechskantschraube	Hexagon head cap screw	4	5/16" x 1 1/2"	
226	Scheibe	Washer	4	5/16"	
227	Scheibe	Washer	4	5/16"	
228	Federring	Lock washer	4	5/16"	
229	Mutter	Nut	4	5/16"	
	Ersatz	teile ohne Abbildung / Parts wi	thout illus	tration	
0	Bandführung kpl.	Belt guide cpl.			03300181134CPL
0	Lüfterdeckel Motor 175mm	Fan cover 175 mm		bis/to 2001	
				ab/from 2001	03300182199
0	Lüfterdeckel Motor 190mm	Fan cover 190 mm		ab/110111 200 1	
0	Lüfterdeckel Motor 190mm Lüfterrad	Fan cover 190 mm		ab/110111 200 1	0330018300
	Lüfterrad	Fan	arts list ge		0330018300
	Lüfterrad		arts list ge		0330018300 Art.Nr.
	Lüfterrad	Fan	1	ar 712 AGN	
0	Lüfterrad Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare pa	Menge	ar 712 AGN Größe	Art.Nr.
0 Pos.	Lüfterrad Ersatzteillis Bezeichnung	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare page Designation	Menge Qty.	ar 712 AGN Größe	Art.Nr. Item no.
0 Pos.	Lüfterrad Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare po Designation Vent Bolt	Menge Qty.	ar 712 AGN Größe Size	Art.Nr. Item no.
0 Pos. 1	Lüfterrad Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare po Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw	Menge Qty. 1 5	ar 712 AGN Größe Size	Art.Nr. Item no. 03300182G01
0 Pos. 1 2 3	Lüfterrad Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare po Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover	Menge Qty. 1 5	ar 712 AGN Größe Size	Art.Nr. Item no. 03300182G01
0 Pos. 1 2 3 4	Lüfterrad Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare page Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket	Menge	ar 712 AGN Größe Size M6x20	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04
0 Pos. 1 2 3 4 5	Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel Zahnradkombination	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare po Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket Drive Gear Assembly	Menge	ar 712 AGN Größe Size M6x20 Ab Bj. 2001	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04 03300182G05
0 Pos. 1 2 3 4 5 5A	Lüfterrad Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel Zahnradkombination Zahnradkombination	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare po Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket Drive Gear Assembly Drive Gear Assembly	Menge	ar 712 AGN Größe Size M6x20 Ab Bj. 2001	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04 03300182G05 03300182G05A
0 Pos. 1 2 3 4 5 5A 6	Lüfterrad Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel Zahnradkombination Zahnradkombination Getriebewelle	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare po Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket Drive Gear Assembly Drive Gear Assembly Drive Shaft	Menge Qty. 1 5 1 1 1 1 1 1	ar 712 AGN Größe Size M6x20 Ab Bj. 2001 Bis Bj. 2001	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04 03300182G05 03300182G05A 03300182G06
0 Pos. 1 2 3 4 5 5A 6 7	Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel Zahnradkombination Zahnradkombination Getriebewelle Passfeder	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare po Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket Drive Gear Assembly Drive Gear Assembly Drive Shaft Key	Menge Qty. 1 5 1 1 1 1 1 1 1	ar 712 AGN Größe Size M6x20 Ab Bj. 2001 Bis Bj. 2001	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04 03300182G05 03300182G05 03300182G06
0 Pos. 1 2 3 4 5 5A 6 7 8	Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel Zahnradkombination Zahnradkombination Getriebewelle Passfeder Sicherungsring	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare port Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket Drive Gear Assembly Drive Gear Assembly Drive Shaft Key C-Ring	Menge Qty. 1 5 1 1 1 1 1 3	Ab Bj. 2001 Bis Bj. 2001 5x80 \$25	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04 03300182G05 03300182G05A 03300182G06 03300182G07 042SR25W
0 Pos. 1 2 3 4 5 5A 6 7 8	Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel Zahnradkombination Zahnradkombination Getriebewelle Passfeder Sicherungsring Rillenkugellager	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare po Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket Drive Gear Assembly Drive Gear Assembly Drive Shaft Key C-Ring Ball Bearing	Menge	Ab Bj. 2001 Bis Bj. 2001 5x80 \$25 6205	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04 03300182G05 03300182G06 03300182G07 042SR25W 0406205
0 Pos. 1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10	Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel Zahnradkombination Zahnradkombination Getriebewelle Passfeder Sicherungsring Rillenkugellager Rillenkugellager Verzahnte Abgangswelle	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare port Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket Drive Gear Assembly Drive Gear Assembly Drive Shaft Key C-Ring Ball Bearing Ball Bearing	Menge Qty. 1 5 1 1 1 1 1 3 2 5	Ab Bj. 2001 Bis Bj. 2001 5x80 \$25 6205	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04 03300182G05 03300182G05 03300182G07 042SR25W 0406205 0406201
0 Pos. 1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 12	Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel Zahnradkombination Zahnradkombination Getriebewelle Passfeder Sicherungsring Rillenkugellager Verzahnte Abgangswelle Getriebe	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare po Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket Drive Gear Assembly Drive Gear Assembly Drive Shaft Key C-Ring Ball Bearing Ball Bearing Transfer gears assembly	Menge Qty. 1 5 1 1 1 1 1 1 3 2 5 1	Ab Bj. 2001 Bis Bj. 2001 5x80 \$25 6205	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04 03300182G05 03300182G05 03300182G07 042SR25W 0406205 0406201
0 Pos. 1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 12 14	Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel Zahnradkombination Zahnradkombination Getriebewelle Passfeder Sicherungsring Rillenkugellager Rillenkugellager Verzahnte Abgangswelle Getriebe Inbusschraube	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare port Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket Drive Gear Assembly Drive Gear Assembly Drive Shaft Key C-Ring Ball Bearing Ball Bearing Transfer gears assembly Hex. Soc. Cap Screw	Menge Qty. 1 5 1 1 1 1 1 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ab Bj. 2001 Bis Bj. 2001 5x80 \$25 6205	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04 03300182G05 03300182G05 03300182G07 042SR25W 0406205 0406201
0 Pos. 1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 12 14 15	Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel Zahnradkombination Zahnradkombination Getriebewelle Passfeder Sicherungsring Rillenkugellager Rillenkugellager Verzahnte Abgangswelle Getriebe Inbusschraube Einstellbare Klammer	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare po Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket Drive Gear Assembly Drive Shaft Key C-Ring Ball Bearing Ball Bearing Transfer gears assembly Hex. Soc. Cap Screw Adjustable bracket	Menge Qty. 1 5 1 1 1 1 1 1 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ar 712 AGN Größe Size M6x20 Ab Bj. 2001 Bis Bj. 2001 5x80 \$25 6205 6201	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04 03300182G05 03300182G06 03300182G07 042SR25W 0406205 0406201 03300182G12
0 Pos. 1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 12 14 15 16	Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel Zahnradkombination Zahnradkombination Getriebewelle Passfeder Sicherungsring Rillenkugellager Rillenkugellager Verzahnte Abgangswelle Getriebe Inbusschraube Einstellbare Klammer Passfeder	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare port Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket Drive Gear Assembly Drive Gear Assembly Drive Shaft Key C-Ring Ball Bearing Ball Bearing Transfer gears assembly Hex. Soc. Cap Screw Adjustable bracket Key	Menge Qty. 1 5 1 1 1 1 1 3 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ar 712 AGN Größe Size M6x20 Ab Bj. 2001 Bis Bj. 2001 5x80 \$25 6205 6201	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04 03300182G05 03300182G06 03300182G07 042SR25W 0406205 0406201 03300182G12
0 Pos. 1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17	Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel Zahnradkombination Zahnradkombination Getriebewelle Passfeder Sicherungsring Rillenkugellager Verzahnte Abgangswelle Getriebe Inbusschraube Einstellbare Klammer Passfeder Hülse	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare port Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket Drive Gear Assembly Drive Shaft Key C-Ring Ball Bearing Ball Bearing Transfer gears assembly Hex. Soc. Cap Screw Adjustable bracket Key Bushing	Menge Qty. 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ar 712 AGN Größe Size M6x20 Ab Bj. 2001 Bis Bj. 2001 5x80 \$25 6205 6201	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04 03300182G05 03300182G06 03300182G07 042SR25W 0406205 0406201 03300182G12
0 Pos. 1 2 3 4 5 5A 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18	Ersatzteillis Bezeichnung Be- und Entlüftungsschraube Getriebe Inbusschraube Getriebedeckel Dichtung Getriebedeckel Zahnradkombination Zahnradkombination Getriebewelle Passfeder Sicherungsring Rillenkugellager Verzahnte Abgangswelle Getriebe Inbusschraube Einstellbare Klammer Passfeder Hülse Ölablassschraube	Fan te Getriebe 712 AGN - Spare policy Designation Vent Bolt Hex. Soc. Cap Screw Gear Box Cover Gasket Drive Gear Assembly Drive Gear Assembly Drive Shaft Key C-Ring Ball Bearing Ball Bearing Transfer gears assembly Hex. Soc. Cap Screw Adjustable bracket Key Bushing Drain Plug	Menge Qty. 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ar 712 AGN Größe Size M6x20 Ab Bj. 2001 Bis Bj. 2001 5x80 \$25 6205 6201	Art.Nr. Item no. 03300182G01 03300182G03 03300182G04 03300182G05 03300182G06 03300182G07 042SR25W 0406205 0406201 03300182G12



26	Passstift	Set Pin	2	6x15	
27	O-Ring	O-Ring	1	G60	03300182G27
28	Schneckenwelle	Worm Shaft	1		03300182G28
29	Buchse	Bushing	1		03300182G29
30	Inbusschraube	Hex. Soc. Cap Screw	1	M6x20	
31	Getriebegehäuse	Gear Box	1		03300182G31
32	Dichtring	Oil Seal	1	30x42x7	04130427
33	Rastplatte Getriebewahlhebel	Indicator Plate	1		
34	Senkkopfschraube	Flat Head Screw	3	M4x8	
35	Stahlkugel	Steel Ball	1	43191	03300182G35
36	Feder	Compression Spring	1	43191	03300182G36
37	Getriebewahlhebel	Plastic Handle	1		03300182G37
38	O-Ring	O-Ring	1	7x1.5	
39	Welle Getriebewahlhebel	Axle	1		
40	Passstift	Set Pin	1	3x20	
41	Sechskantschraube	Hex. Head Screw	2	M8x20	
42	Federscheibe	Spring Washer	2	M8	
0	Getriebe kpl.	Gear box cpl.			03300182G31CPL
0	Welle kpl.	Shaft cpl.			



8.6 Schaltplan - Wiring diagram





Index

Α	M	
Abmessungen18	Malfunctions metal belt saw8	5
Accident report59	0	
Adjusting the saw belt guide70	Obligations	
В	of the operating company5	5
Bestimmungsgemäße Verwendung9	of the operator5	
Betriebsmittel18	Operating material6	
C	P	-
Checks65	Personal protective equipment6	2
Coolant equipment	Personal protective equipment for special works 5	
Copyright86	Pflichten	•
Customer service84	Bediener 1	2
Customer service technician84	Betreiber1	
Cutting speeds72	Product follow-up8	
D	Produktbeobachtung4	
_	Protective	U
Dimensions	equipment5	g
	Prüfungen	
Disposal89	Q	_
E	- -	
Electrical connection66	Qualification of the personnel	4
Electrical system	Safety	4
safety59	Qualifikation des Personals	,
Elektrik	Sicherheit1	1
Sicherheit16	\$	
Elektrischer Anschluss25	Safety	
Entsorgung48	devices 5	
Environmental conditions60	during maintenance5	
Ersatzteilzeichnung	during operation5	
Metallbandsäge100	Safety instructions5	
F	Sägebandführung einstellen2	
Fachhändler43	Sägezahnrichtung2	
G	Schnittgeschwindigkeiten3	1
Gefahren	Schutz	
-Klassifizierung8	-Ausrüstung1	
H	Scope of delivery6	
Hazards	Service Hotline9	1
Classification52	Sicherheit	
Hydraulic feed73	bei der Instandhaltung1	
Hydraulischer Vorschub32	während des Betriebs1	5
I	Sicherheits	
Increasing the holding capacity 70	-Einrichtungen1	
Increasing the holding capacity70 Intended use53	Sicherheitshinweise	
Interded use	Spannkapazität erhöhen2	
	Specialist dealer 8	
K	Storage and packaging6	
Körperschutzmittel21	Störungen Metallbandsäge4	4
Körperschutzmittel für spezielle Arbeiten15	T	
Kühlmitteleinrichtung31	Technical data	
Kundendienst43	coolant pump6	1
Kundendiensttechniker43	dimensions6	
L	Emissions6	1
Lagerung und Verpackung22	Environmental conditions6	0
Lieferumfang22	General 6	
	operating material6	0

S181_S181G_DE_GBSIX.fm

OPTIMUM°

MASCHINEN - GERMANY

speed of saw belt	60
Technische Daten	
Abmessungen	18
Allgemein	
Betriebsmittel	18
Emissionen	19
Kühlmittelpumpe	19
Sägebandgeschwindigkeiten	18
Umgebungsbedingungen	18
Transport21,	
U	
Umgebungsbedingungen	18
Unfallbericht	
Urheberrecht	45
W	
Warnhinweise	8
Warning notes	52